					PARO TE			点検対束固所=						
番号	学校別 番号	学校名	危険箇所の住所	危険箇所の目印等	危険な状況	交通面or 防犯面	点検の 有無	道路管理課対策内容	道路管理課 対策状況	その他 対策機関	その他対策機関 対策内容	その他対策機関 対策状況	同意	同意の内容
1	1	1. 流山小学校	流山4丁目	ターバン(カレー屋)がある道路の流山 小学校の裏手側	適学路となっており、登校時はスクールゾーンになっている が、下校時は解除され、車の往来も多い。また、横断歩道が 無く、児童は横断歩道が無いところを横切るしかない為、危 険。	交通面	0	グリーンベルト設置 外側線の引き直し	済	警察(交通課) 流山小学校	【警察】30キロ規制 の路面標示補修 【学校】横断する場所 の指導	済	×	
2	2	1. 流山小学校	流山4丁目	流山小学校体育館沿いの道路から①流山 街道にぶつかる7字路及び②給食室側通 用門付近の交差点	通学器として利用する児童が多い場所でありなから、①も② も見通しが悪く出会いがしらの事故が起きやすい交差点。 カープミラー等の設置を要望したい。	交通面	0	ミラーの設置	済	東葛飾土木事務所	カラー舗装の設置	済	自治会	ミラーの設置の同意。 同意済。自治会から道 路管理課へ要望書提出 済。
3	3	1. 流山小学校	西平井	平和台駅からミスターパチンコへ続く道 路	西平井方面の音下校児童数の増加により、歩道が溢れている。 を、現在の、集の通行量に対して歩道が狭くなっている為、 歩道整体工事を要遣したい。	交通面	0		-	流山小学校	【学校】児童に歩道の適行時の指導をする。道路管理課の 又通安全教室を活用すること もできる。 登下校児童の適行量を分散で きるよう検討を行う。 【道路建設課】新設道路の設 置について検討を行う。	済(学校) 道路建設課(継続検討 中)	×	
4	4	1. 流山小学校	平和台2丁目	平和台第2公園脇のガードレールがある 歩道	登下校人数に対して歩道が狭くすれ違う時はグレーチングの 上を歩かなければならず危険。(昨年、別の場所だがグレー チングの上を歩いて大けがをした児童がいる)	交通面	0	外側線の引き直し	済	流山小学校	【学校】指定通学路の 変更の検討	検討した結果、通学と の変更は行わない。	×	
5	1	2. 八木南小学校	流山市後平井162-1	パークホームズのエントランス付近 高 架下の交差点(天神社前)	スピードを落とさないまま、交差点を適る車が多い。車と歩 行者で混雑する時間がある。横断歩道で低号がない、高架下 は自転車震き場があり、自転車も多い。宅地開発中のため、 工事専問が多い。	交通面	0		-	警察(交通課)	横断歩道の設置の検討	継続検討中	×	
6	1-1	3. 八木北小学校	流山市東初石4-141-36	小野獣医さん近くの交差点です。	子供が100人以上適る場所だが、車や自転車の往来がとても 激しい。横断歩道が薄れて見えにくくなっている為、ギリギ リまで止まらない車も多い。	交通面	×		-	警察(交通課)	横断歩道の引き直し	済	×	
7	1-2	3. 八木北小学校	流山市東初石4-141-36	小野獣医さん近くの交差点です。	子供が100人以上通る場所だが、傾斜から勢いよく車や自転車が走ってくる。 停止線と「止まれ」もかなり薄くなっており、とても危険を感じる。 実際に自転車向士がぶつかった時もあった。	交通面	×		-	警察(交通課)	停止線と止まれの路面 標示の引き直し	済	×	
8	2	3. 八木北小学校	流山市美田(桜並木通り)	美田2号公園先のグリーンベルトがある 場所です。	学区変更に伴い、子供の横断が多くなった場所。写真のよう に左の家が死角となり、下校時に子供が身を乗り出して覗き 込まないと左が全く見えない。通る車のスピードも速く、大 人でも渡るのが怖い場所。	交通面	0	足跡マークの設置	済	警察(交通課)	停止線と止まれの路面 標示の引き直し	済	×	
9	3-1	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目64~流山市美田69-464	熊野神社前〜突き当りまでの横断歩道	模断歩道の白い線が消えかかっている。菱側マークや注意表示(文字)も薄くなっている。 青・白コース全域(但し熊野神社前交差点以外)	交通面	×		-	警察(交通課)	横断歩道、菱形マー ク、注意表示の塗り直 し	済	×	
10	3-2	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目19-5 〜流山市美田69-464	メソンドココ南側〜突き当りまでの横断 歩道	児童が横断歩道に飛び出すことがある。 足形マーケがあると見守り着が「ここまで」と言えばほとん どの児童がそこで待ってくれる。	交通面	0	足跡マークの設置	済				×	
11	3-3	3. 八木北小学校	流山市美田69-464	やまびこルーム東側 T字路	銀行32人場学だが与場にはよ了目がかなり最大を、多選がグリーン表示で (1) 機能多温 ではないので、1分付金銀列、分別級ではない 対力を超がなく、自動を、よくグラー電影がグリーン能が手着で考止しないことが多い 連進的グラーブを関びの様式グリーノを一致するのが低い	交通面	0	横断幕の設置 (No13と同じ箇所)	済	道路建設課	隣接する都市計画道路 3・4・19号大畔美田線お よび3・4・8号美田駒木線 の整備の検討および横 断歩道の設置の検討を 行う。	継続検討中	×	
12	3-4	3. 八木北小学校	流山市美田69-464	やまびこルーム東側「字路	歩道の真ん中に照明柱があり、横断する際の邪魔になる。 現在ここを通る児童は320名の児童だが、北2丁目の児童は現 在1~3年だが3年後は1~6年になり倍増する。	交通面	0	既に白線の対策済	済	道路建設課	隣接する都市計画道路 3・4・19号大畔美田線お よび3・4・8号美田駒お線 の整備の検討および横 断歩道の設置の検討を 行う。	継続検討中	×	
13	3-5	3. 八木北小学校	流山市美田69-464	やまびこルームの東側 T字路	民家のガレージ棚が高さ1.2mの角柱で、低学年の身長より 高く、南進する車から児童が見えない	交通面	0	横断幕の設置 (No11と同じ箇所)	済				×	
14	3-6	3. 八木北小学校	流山市美田69-224	秋桜ヴィレッジ初石の東側 変則十字路	変換的な交差点で 口機能を違の手前が直角カープで、カーブをに差し扱からるまで機能中の児童が見えない。 公常前に場所が直が見えず、機能参加で一時時としない地が多い。 ご該け渡で急いでいるようで「機能者より需発光」の連絡者が多い。	交通面	0	停止線と横断歩道の間 に赤のカラー舗装を行 う。	済				×	
15	3-7	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北3丁 目23-12	泉リハビリ病院西側 横断歩道	北3丁目側から出てくる児童が横断歩道を渡るが、 (1)道路が広く直線でスピードを出している事が多い。 (2)横断歩道端に立ってもなかなか車が止まらない。	交通面	0	児童注意の看板の設置	済	警察(交通課)	横断歩道の引き直し	済	×	
16	3-8	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目64	熊野神社前の交差点	(1)児童が横断歩道を渡っている最中に、右折車、左折車が割 り込んで過渡することがある。 (2)右折車、左折車の中には歩行者の直近まで寄って来る運転 者がいる。(運転モラルが低い)	交通面	0	児童注意の看板、電柱 幕の設置	済				×	
17	3-9	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目65-1	三生不動産模丁字路	北2丁目内を通り抜ける自動車の出入り口になっており (1)建い自動車が車優先で通り模断者がいても止まらない。 (2)止まれの標旗、停止線が無い。	交通面	0	ゾーン30で対策予定の 箇所	済				×	
18	3-10	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目24-8	ほのべ商店模丁字路	北2丁目内を通り抜ける自動車の出入り口になっており (1)速い自動車が車優先で通り機断者がいても止まらない。 (2)止まれの標識、停止線が無い。	交通面	0	ゾーン30で対策予定の 箇所	済				×	
19	3-11	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目19-5	メゾンドココ南側交差点	北2丁目内を通り抜ける自動庫の出入り口になっており (1)速い自動車が車優先で通り機断者がいても止まらない。 (2)止まれの標識、停止線が無い。	交通面	0	ゾーン30で対策予定の 箇所	済				×	
20	4-1	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目58-20	神愛幼稚園西側十字路	北2丁目内を通り抜ける自動車の通り道になっており (1)連い自動車が車優先で通り横断者がいても止まらない (2)横断歩道がない	交通面	0	・横断者注意の路面標 示の設置 ・4つ角にポールの設 置	工事発注済み				×	
21	4-2	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目58	おおたかの森北2号公園南T字路	北2丁目内を通り抜ける自動車の通り道になっており (1)速い自動車が車優先で通り横断者がいても止まらない (2)横断歩道がない (3)カープで車から横断者が見え難い	交通面	0	ゾーン30で対策予定の 箇所	済				×	
22	5	3. 八木北小学校	流山市おおたかの森北2丁 目	十太夫公園南西付近T字路	北2丁目内を通り抜ける自動車の通り道になっており (1速い自動車が車優先で通り横断者がいても止まらない。 (2)横断歩道がない	交通面	0	ゾーン30で対策予定の 箇所。	済				×	
23	1	4. 新川小学校	流山市中野久木444番地 の6付近	月極有料駐車場のあるT字路、カーブミ ラーあり	流山市中野久木44番巻の1付近から流山市中野久木44番巻の6に向かって右折する際に、右側(小田急ハイツ側)から来る事に気づきにくく危険である。	交通面	0	「児童注意」の路面標 示の設置	済				周辺住民	家の前に路面標示をし てよいか。(該当の家 2件)
24	2	4. 新川小学校	流山市北134番地の1付 近	北1号公園に面した道路	物流センターへ行く車の抜け道になっており、多くの車がス ビードを出していて接触事故などの心配があり危険である。	交通面	0	「児童注意」の電柱幕 の設置	済				×	
25	3	4. 新川小学校	流山市中野久木421番地 付近	特別養護老人ホーム「花のいろ」のある T字路	老人ホームへ適動する車が多くあり、児童が横断する際に接 舷事故の心配があり危険である。	交通面	0	電柱2か所に「通学路 注意」の電柱幕の設置	済				×	
26	4	4. 新川小学校	流山市美原2丁目131番 地の1付近	トライアルbox江戸川台店脇の道路	細い道であるが交通量が多いため接触事故の心配があり危険 である。	交通面	0	2か所に路面標示の設 置	済				×	
27	5	4. 新川小学校	流山市中野久木563番地 の29付近	流山市中野久木563番地の29付近か ら中野久木散策の森に沿って通る道路	通学路ではないが、生活道路として放課後等に児童が通る道 路であり、不審者事業が多く危険である。	防犯面	×		-	みどりの課	フクロウが生息してい るため、街灯の設置は 不可。		×	
28	6	4. 新川小学校	流山市平方9番地の6付近	新川モーター付近から新川小方面に向か う道路とミニストップ流山中野久木店からGLPに向かう道路が交わる初石鈑金付 近の交差点	以前に比べて交通量が増え、スピードが出ている車もあり、 交差点を横断する際に接触事故の心配があり危険である。 (GLP方面への車の往来が多くなった。)	交通面	0	横断歩道2か所を緑色 で塗り強調する。	済	道路建設課	道路の見通しが良くな るよう整備を検討す る。	継続検討中	×	
29	7	4. 新川小学校	流山市中野久木439	東葛ベット流山店前 横断歩道橋	老朽化が増んでおりところどころさびてしまっている。手す りもなく窓が飾った際にはっかむところもなく、さびた棚を 組み登校している状況である。	交通面	×		-	道路管理課(補修係)	手すりの設置等 横断歩道橋の改良	継続検討中	×	
30	1	5. 東小学校	向小金1-241-1 付近	ロピア南流山前の6号沿い〜 学校に向う道路	歩道も無く、道路が狭く、児童に接触してし まいそうになる。	交通面	0	横断幕の設置 ①6号沿1箇所 ②中に1箇所	済	警察(交通課)	横断歩道の補修	済	×	
31	2	5. 東小学校	名都借830-6 ロマー リオA 付近	武田歯科クリニック横~びっ くりドンキーに向かう道路	歩道はあるが狭く分離線から児童がはみ出る。スピードを出して走り抜ける自動車多い。	交通面	0	・ドット線の補修 ・車のコース誘導のた めのドット線の設置	工事発注済み	警察(交通課)	停止線の位置の変更	継続検討中	×	
32	3	5. 東小学校	名都借322-10 付近	「COIN LAUNDRAY あらいぐ ま」の横の道からの坂道	歩道はあるが狭く分離線から児童がはみ出る。児童がいても、無理に左折して走り抜ける自動車多い。	交通面	0	グリーンベルト外側線の延長足跡マークの設置	工事発注済み				×	
33	4	5. 東小学校	松ヶ丘5丁目	松ヶ丘5丁目、東小学区	自宅から東小学校までの通学路に街灯がつい ていない。	防犯面	×				基本的には街灯が整備 されていることをコ ミュニティ課と確認 済。今後、具体的な箇 所の要望があれば対策 を検討する。		×	
34	2	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台東4丁目2 34	東深井6号公園沿いカーブがかかった道路反対側	側道からくる事が一時停止線より先に止まるため、歩行者が 危険、停止しない事も多くひかれそうになったことも規度も あるという情報もある。	交通面	×	外側線の引き直し	済	警察(交通課)	見回りの強化を道路管理課から要望済。	済	×	
35	3	6. 江戸川台小学校	流山市こうのす台159 3-1 ファミリーマート流山こう のす台店	こうのす台ファミリーマート交差点	ファミリーマート反対側の電柱が立っている場所は歩道が狭く、電柱があるため幸道に出ないと歩くことができない。	交通面	0	外側線の引き直し 巻き込み線の補修	済				×	
36	4	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台東3丁目1 2-27	交差点内地面が赤く塗られている	個号のない十字路。車、自転車共に歩行者を確認せずスピードを出して横断歩道を横切る。事故も多い交差点。	交通面	0	対策済	-				×	
37	5	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台東3丁目2	郵便局前の交差点	右折車が歩行者倡号が青のタイミングで入ってくることが多い。	交通面	0		-	警察(交通課)	歩車分離信号の順番の 調整ができるか確認。	R7.3までに実施決定	×	

通し 番号	学校別 番号	学校名	危険箇所の住所	危険箇所の目印等	危険な状況	交通面or 防犯面	点検の 有無	道路管理課対策内容	道路管理課 対策状況	その他 対策機関	その他対策機関 対策内容	その他対策機関 対策状況	同意	同意の内容
38	6	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台東1丁目1 2-2	江戸川台東1丁目交差点	朝7:30~8:00は駅に向かう自転車が多く走る(自治会館方面から駅方面へ)。自転車は交差点前後、大通りを行くのではなく、「MI(O) のビルの展倒から駅に向かう。その際、児童とすれ違うかたちとなり、接触の危険性がある。	交通面	0	足跡マークの設置	検討中				×	
39	7	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台西4丁目6 流山市江戸川台西2丁目2 90	江戸川台西「8号緑地」付近 西2丁目 と4丁目のさかい	駅に持く週は車が多く通るが歩道がない。さらにここの交差点は信 号がなく車、自転車、歩行者がぶつかりそうになる。自転車は急に 曲がったり、車は一時停止線より前に出て止まるので、歩行者には とても危険。	交通面	0	止まれの標示の強調 ラバーポールの設置	済				×	
40	8	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台西2丁目2 95	20号公園(三角公園)南側道路 セブ ンイレブン付近	上記7番から抜けてきた車が多く通り、スピードを出す。歩 通がないので危険。	交通面	0	外側線の補修(両側) グリーンベルトの設置 (片側)	済				×	
41	9	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台西2丁目2 20 江戸川台東1丁目191	東1丁目と西2丁目をつなぐ踏切	交通量が多く、踏切の開閉も多い場所だが踏切内が狭く、歩 行者や車、自転車が同時にすれ違うには危険。特に朝の通 学、通勤の時間帯は混雑している。	交通面	0		-	江戸川台小学校	ハード面においては過去に対策を しており、これ以上の対策は難し い状況。学校からの安全指導を継 続していただきたい。	済	×	
42	10	6. 江戸川台小学校	流山市江戸川台東1丁目2 89	初石11号公園付近	交通量が多い館切。反対側に渡る際、危険。館切を越えてす ぐに信号があるため、車が館切直前で止まるので歩行者が反 対側に渡りづらい。	交通面	0	電柱幕の設置	済				×	
43	1	7. 東深井小学校	流山市東深井873番地の	ベルク前交差点	自動車の往来が多く機断が危険且つ機断者の待機場所も狭い のでスクランブル交差点になると安全と考える。	交通面	0		-	警察(交通課)	交通量等の調査を行 う。要望などの手続き について確認する。	継続検討中	×	
44	2	7. 東深井小学校	東深井879番地の1	東深井小学校正門前道路	停止線が正門前にあり自動車が正門前で止まるため危険であ る。また、自動車の運転者からはこの位置で停まると信号が かなり高い位置に見えるので確認しづらい。	交通面	0	停止線を後ろに下げる	済				×	
45	3	7. 東深井小学校	流山市東深井872番地付 近	ベルク前の交差点からキャンドゥー前の 道路	歩道が狭くなっており歩行者と自動車が接触する危険性があ る。	交通面	0	横断歩道と停止線の間 にラバーポールの設置	済				周辺住民	向かい側の家にポール を設置することの同意 9/11 確認済
46	1	8. 鰭ケ崎小学校	鳍ケ崎団地地区全般	・歩道、車道の区別がない通学路がある。 ・制限速度が20、30、40,60km /hと混在している。	- 制限速度が徹底されていない。 ・中学校の移転でさらに適行量が増加の見込み。	交通面	×	現在ゾーン30につい て協議中の箇所	-				×	
47	2	8. 鰭ケ崎小学校	婚ケ崎小東門近くの交差点 (剣道280号線沿い)	・信号待ち児童の滞留場所	・令和5年度に一部改良したが、大用時の水はけが不十分である。そのため、水たまりを避けて道路へ膨れて児童が特機する為、車と接触する恐れがある。	交通面	×	【道路管理課・補修 係】 ・再度の改修を検討す る。	検討中				×	
48	3	8. 鰭ケ崎小学校	南流山スクランブル交差点	・新たにできたスクランブル交差点	・自転車を下りずに交差点を進るため、競校中の児童と接触が起こ りそうな状況である。・信号の渡る時間が短く、交差点を渡りきれ ない。・南流山駅へ向かう自転車が軽列になり壁になるため、児童 が横断歩道を渡ることができない。	交通面	0	注意喚起のスピーカー を学校に貸し出しし、 登校時に交差点に設置 する。	済				×	
49	1	9. 向小金小学校	流山市向小金4-23-6	ライオンズマンションの前で、柏市立 光ヶ丘小学校にぶつかる道。	登下校時に車の抜け道となっている。スピードを出して通行 する車もあり危険である。路面標示などはない。	交通面	0	・既存の通学路の路面 標示の補修 ・通学路の路面標示 ・巻き込み線の設置	済				×	
50	2	9. 向小金小学校	流山市向小金4-23-10	ライオンズマンションの前で、柏市立 光ヶ丘小学校にぶつかる道。	登下校時に車の抜け道となっている。スピードを出して通行 する車もあり危険である。路面標示などはない。	交通面	×	注意喚起の路面標示	済				×	
51	3	9. 向小金小学校	流山市向小金3丁目88- 3	向小金保育所の前	保育園も隣接している場所であり、児童だけでなく多くの子 供が通る道である。しかしながら、それに対し注意を促す標 遠が無く、カーブにもなっているため危険である。	交通面	×	※令和5年度に点検済 の箇所 ・T字の路面標示 ・外側線の設置	済				×	
52	1	10. 西初石小学校	流山市西初石4-347	西初石小学校正門前から、西初石中学校 裏門にかけての道路	歩道と車道を区切る白線や緑のライン、「学校入り口あり」 の文字が薄くなっているところがある。児童が多く通る道で あるが、道幅が狭く、車が歩道内に進入することも多い。	交通面	×	白線。グリーンベルト、 「学校入り口あり」の路 面標示の書き直し。	済	道路建設課	歩道整備の検討を行 う。	継続検討中	×	
53	2	10. 西初石小学校	流山市西初石4-347	西初石小学校正門前の横断歩道	下校時に、正門から若葉台方面に帰る児童が、勢いよく飛び 出すことがあるため、一旦止まることを意識できるよう、正 門前の横断歩道の手前に足跡マークがあるとよい。	交通面	0	足跡マークの設置	済				×	
54	3	10. 西初石小学校	流山市西初石4-347	西初石小学校正門前から、西初石中学校 正門にかけての坂道	「学校あり」の文字が消えかかっている。車からは、坂道を 登ったところにある横断歩道が見えにくい。	交通面	0	路面標示の補修	済				×	
55	1	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北3丁 目41番地付近	カスミ前交差点	模断歩道を待つところに車止めが設置されておらず、車が 突っ込んで来た時に歩行者を守ることが出来ない。	交通面	0		-	警察(交通課) 東葛土木事務所	【警察(交通課)】 ・横断歩道の補修 【東葛土木】 ・車止め8箇所 ・足跡マーク4箇所	済(警察) 済(東葛土木)	×	
56	2	11. 小山小学校	流山市駒木702番地付近	江戸川大学前押しボタン信号	模断歩道を待つところに車止めが設置されておらず、車が 突っ込んで来た時に歩行者を守ることが出来ない。	交通面	0		-	柏土木事務所	・足跡マークの設置・車止めの設置	済	×	
57	3	11. 小山小学校	流山市駒木116番地付近	諏訪道押しボタン信号	横断歩道を待つところに車止めが設置されておらず、車が 突っ込んで来た時に歩行者を守ることが出来ない。	交通面	0		-	警察(交通課) 柏土木事務所	【警察(交通課)】 ・横断歩道の補修 【柚土木】 ・車止めの設置 ・足跡マークの設置	済(警察) 済(柏土木)	×	
58	4	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北2丁 目51番地付近	流山おおたかの森北交差点	児童が横断歩道に飛び出すことがある(足跡マークがあれば 止まる目印となる)。	交通面	0		-	東葛飾土木事務所	足跡マークの設置	済	×	
59	5	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北1丁 目25番地付近	ピザハット前交差点	児童が横断歩道に飛び出すことがある(足跡マークがあれば 止まる目印となる)。	交通面	0		-	東葛飾土木事務所	足跡マークの設置	済	×	
60	6	11. 小山小学校	流山市駒木500番地付近	聊木交差点	児童が横断歩道に飛び出すことがある(足跡マークがあれば 止まる目印となる)。	交通面	0		-	柏土木事務所	足跡マークの設置	済	×	
61	7	11. 小山小学校	流山市おおたかの森東3丁 目16番地付近	かいつか前交差点	児童が横断歩道に飛び出すことがある(足跡マークがあれば 止まる目印となる)。	交通面	×	足跡マークの設置	工事発注済み				×	
62	8	11. 小山小学校	流山市おおたかの森東4丁 目37番地付近	おおたかの森東交差点	・児童が横断歩道に飛び出すことがある(足錦マークがあれば止まる目印となる)。 ・交差点内の日線が消えてしまっている。 ・リターンする車が多くて危険。	交通面	×	足跡マークの設置	工事発注済み				×	
63	9	11. 小山小学校	流山市おおたかの森東1丁 目11番地付近	流山おおたかの森駅東口交差点	・児童が繊維や単に向び出すことがある(温菓マークがあれば止まる日泊となる)。 ・ 片野耶線官で連載が多いですが、左郭在所物の信がないため、浄粛教等でも無解か 湯小島入してくる車が多く、歩け者上車との接触の可能性が高く危険。(朝は特に駅へ の送走で急いでいる車が多い)	交通面	×	足跡マークの設置	工事発注済み				×	
64	10	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北2丁 目52番地付近	十太夫近隣公園横交差点	小山小・八木北小の通学路となっており、且つ近くに幼稚園 もあり、歩道を利用する方が多い。横断歩道の設置を希望す るが、難しい場合は、グリーン塗装をお願いしたい。	交通面	0	ゾーン30で対策予定の 箇所	済				×	
65	11	11. 小山小学校	流山市おおたかの森東2丁 目6番地付近	小山小学校うさぎ小屋とTX高架下の間に ある信号機のない模断歩道	機断歩道を待つところに車止めが設置されておらず、車が 突っ込んで来た時に歩行者を守ることが出来ない。	交通面	0	車止めの設置	済				×	
66	12	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北2丁 目38番地付近	神愛幼稚園西側十字路	幼稚園の近くで車通りが多い。以前道路に赤い塗装を行って いただいたが、当時より更に過学する児童が増えている (八 木北小への過学児童も多い)。	交通面	Å	No.20 八木北小と同じ	済				×	
67	13	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北2丁 目39番地付近	おおたかの森北2号公園南T字路	幼稚園の近くで車通りが多い。カープで見通しが良くない。 模断歩道がない。	交通面	Å	No.21 八木北小と同じ	済				×	
68	14	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北1丁 目22-11付近	クリエイトSDに向かうT字路	子ども達の選挙結になっているのですが、最近側の通りが多くて、 家の壁ったいに歩いていると順から全く見えない、スピードを落と さない頃・子ども速も確認予定で走ったりして剛辺に住んでいる方 達からもいつか事故が起こりそうで怖い。	交通面	0	巻き込み線の設置	済				×	
69	15	11. 小山小学校	流山市おおたかの森東2丁 目4-2付近	サフラン前交差点	児童が横断歩道に飛び出すことがある(足跡マークがあれば 止まる目印となる)。	交通面	×	足跡マークの設置	済				×	
70	16	11. 小山小学校	流山市おおたかの森北2丁 目56-4付近	セブンイレブン流山おおたかの森北2丁 目店前交差点	児童が場断歩道に飛び出すことがある(足跡マークがあれば 止まる目印となる) (八木北小への通学児童も多い)。	交通面	0	足跡マークの設置	済	警察(交通課)	横断歩道の補修	済	×	
71	1	12. 長崎小学校	流山市野々下2丁目826 番地の5付近	小学校前の坂の上の三叉路	通常の往来に加え、抜け道として利用している車も多く、朝 夕の交通艦が多い、道幅が狭い。歩道を挟く、三叉路で見通 しが悪いため、車と歩行者の接触が起きそうで大変危険であ る。	交通面	0	電柱幕の交換 路面標示「学童注意」 と白線の塗り直し	工事発注済み				×	
72	2	12. 長崎小学校	流山市長崎2丁目37付近	おおたかの森聖華保育園前のカーブ	が相関や保育園の送売の車の他、抜け道として利用している 車があり帽々の交通量が多い、スピードを出している車も多 い。遠幅が狭い、歩連も狭く、カープで見通しが悪いため、 車と歩行者の技能が起きそうで大変危険である。	交通面	0	カラー舗装の設置	工事発注済み				×	
73	1	13. 流山北小学校	流山市加1丁目7-12付 近	咖啡屋08 流山店付近	(8横の歩道・車道ともに道路の陥没がある	交通面	×	【道路管理課補修係】 ・陥没した箇所の補修 「道路管理課交通安全 対策係】 外側線の設置 電柱幕の設置	済				×	

通し番号	学校別 番号	学校名	危険箇所の住所	危険箇所の目印等	危険な状況	交通面or 防犯面	点検の 有無	道路管理課対策内容	道路管理課 対策状況	その他 対策機関	その他対策機関 対策内容	その他対策機関 対策状況	同意	同意の内容
74	2	13. 流山北小学校	流山市加6丁目1611付 近	ほけんの窓口交差点を江戸川方面に渡っ た先の道路	適が入り組んでいて歩道がなく、抜け道として利用されているため、安全に通学することが難しい、付近の側断歩道も搬去され、近隣住宅のフェンスなども掛けていて危険に見える。千葉上連の建物が解体されたが、参道は確定されずさらに駐車県として利用されているため、さらに車の死角になり危険になった。	交通面	0	外側線の設置	工事発注済み				×	
126	12	13. 流山北小学校	三輪野山1丁目966-1付近	SPOT美容院前	 労機から下ってくる事が多く、下り坂となっているためスピードが ついている。北側には歩道がないため、危険と感じる。	交通面	×		-	道路建設課	歩道整備の検討を行う。	継続検討中	×	
75	3	13. 流山北小学校	流山市三輪野山2丁目11 28-1	ファミリーマート三輪野山2丁目店前道 路	車のスピードが出やすい道、機断を待っている人がいても停 まる車が少ない。子供が横断するのに危険を感じる。	交通面	0	歩道のカラー舗装	済				×	
76	4	13. 流山北小学校	流山市加2丁目 加交差点	加交差点	危険な状況が続いています。昨年には南部中学生の登校時の 危険状況について動画機影を行いました。動画の提供が可能 です。	交通面	0	路面標示の設置 外側線の設置		警察(交通課)	横断歩道の補修	済	×	
77	5	13. 流山北小学校	流山市加5丁目1708付 近	かごや商店付近	流山街道の抜け道になっているためスピードを出す車が多 い。	交通面	0	横断歩道をグリーンに する。 外側線の設置	済				×	
78	6	13. 流山北小学校	流山市加6丁目1324付 近	あかり館付近	あかり館から渡った先の道路が陥没している	その他	×	【道路管理課・補修 係】 陥没した箇所の補修を 行う。	済				×	
79	7	13. 流山北小学校	流山市加4丁目1657付 近	流山街道 麺屋まる勝付近	旅課後、近隣の公園に行くために、子供だけで信号のない横 新歩道を渡ることが多い	交通面	0		-	東葛飾土木事務所	路面標示を検討	済	×	
80	8	13. 流山北小学校	千葉県流山市三輪野山1丁 目	三郷流山橋付近	①信号の新設により信号無視する庫が多く危険。②機の下の信号機 で増く、車の持機場所が狭いため車が滞留しやすい。参行者用機断 歩道も二つに分かれていてわかりにくく、歩行者を見逃しやすい構 遠になっている。	交通面	0		-	警察(交通課)	信号の位置を変更済	済	×	
81	9	13. 流山北小学校	流山市加4丁目18-1	千葉興銀前交差点	①タイルの参加が施設がひどし、際の日の参加けがわるく水たまりが参適金体にできて いる。港って転ぶ方を多い。 全交通数が多く、右左側側もないため、参引者が安全に適行できない。 3本表別金が複数、他号の変わり目に交通参加に遭っている。	交通面	0	【道路管理課・補修 係】 陥没した箇所の補修	済	警察(交通課)	信号の黄色の時間の延 長を検討	済	×	
82	10	13. 流山北小学校	流山市加4丁目18-6付 近	木口小児科から加市野谷線に抜ける道	興銀交差点を回避するために抜け道として使われることが多い。	交通面	0	外側線の設置	済	流山北小学校	通学ルートの変更の指 導	済	×	
83	11	13. 流山北小学校	流山市加1丁目17-1付 近	元ミレーから学童への道	学童からミレーまでの道の事の交通量が多い。	交通面	0	グリーンベルトの設置	済				×	
84	1	14. 西深井小学校	流山市東深井296	篤森歯科医院先十字路及び歩道	流山街道から抜け道で利用する車があるので、登松時に非常 に危険である。 通学器巻示が別えている。道が狭いので、はっきりした表示 が必要である。	交通面	0	①「通学路」の路面標示の移動。②反対車線にも路面標示。③外側線を変更し、児童のたまり場をつくる。	済				×	
85	2	14. 西深井小学校	流山市西深井608-3	JAバンク集襲中央前交差点奥の道路	・朝夕の時間帯に渋滞を避けて襲道として利用している幸が 多い。児童と電の間がギリギリである。	交通面	0		-	警察(交通課) 道路建設課	【警察・学校】 引き続き学校がスクー ルゾーンの要望をして いく。 「道路建設課】 淡滞緩和対策として、 東深井交差点および東 京理科大学入口交差点 の改良工事の検討を行 う。	継続検討中(警察・学 校) 継続検討中(道路建設 課)	×	
86	1	15. 南流山小学校	南流山6丁目6-23付近		中学校側から機断、川路いか今機断などと、車の往来があり 危険、さらに、朝の返辺車が見られ、校門まで送るため数分 起車している庫、道が端いため大車車が通ると相互通行がで まま、軽便両からを書複数質の企画までの週の配の を付けばされたが、遠端が様で、オードレールなどがある歩道 がないため、レッツ版を使いていた。東がすば過る 大型車が適とこさなくは様かかなり近づくため危険。大型庫 カールソーン化を希望	交通面	0	「通学路につき通行注意」の看板設置。	済				×	
87	2	15. 南流山小学校	南流山9丁目6番地と8番 地の間	ウェリス・学童問道路:グリーンベルト 内道路ウェリス東側角	学童前の道路から学校前の道路へ車・電動自転車がものすご い勢いで出てくるため、登下校の列にぶつかる危険がある。	交通面	0	カラー塗装の塗り直し	済				×	
88	1	16. おおたかの森小学校	市野谷195付近	市野谷195空き地付近	T字路 2 箇所児童や自転車の飛び出しが危険。 不審者の目撃情報が複数あり、夜間は暗く危険。	交通面 防犯面	0	電柱幕の設置	検討中		※近くの電柱には全て 防犯灯が設置されてい ることを当日現地で確 認済。		×	
89	2	16. おおたかの森小学校	市野谷運A18街区付近	ジャンティーおおたかの森耳付近	見通しが悪く危険。過去に事故の情報もあった。	交通面	0	T字マークの設置 ドット線の設置	済				×	
90	3	16. おおたかの森小学校	おおたかの森南 1 丁目3- 1	こもれびテラス側へ横断するT字路〜メ ディカルモール裏の駐車場	下校時に交通量が多く、付近に駐停車する専用が多いため児 量が適る際に危険。 駐停車が多く、児童が適る際に危険。	交通面	0		-		※工事中につき、工事 完了までは、学校が駐 車が多い箇所を調査 し、必要に応じて道路 管理課に要望を出す。		×	
91	4	16. おおたかの森小学校	市野谷206番	おおたかの森小〜市野谷方面に向かうT 字路	住宅の壁により見通しが悪く危険。足跡スタンプで対応して もらったが、車側からも注意してほしい。	交通面	0	カラー舗装の設置	工事発注済み				×	
92	5	16. おおたかの森小学校	おおたかの森西二丁目13 番地の1	おおたかの森小前の交差点	歩車分離式になったことで、加方面、おおたかの電駅方面からくる面の信号機関や、明らかに赤なのに無理失理スピード を出して走る事が多くなった。 短方面から来る車は、道路温機時は無理失理右折するので、 対向車と衝突事故が起きそうで怖い。	交通面	0		-	警察(交通課)	既に警察で対応を検討 している段階。	R7年度実施決定	×	
93	6	16. おおたかの森小学校	おおたかの森西1丁目23 -3	アミカの郷前交差点	最近交通量が多くなっておりなかなか渡れない。 道がカーブ しており、暴走気味の車もいるため、歩くのが遅い子供、老 人は危険だと感じる	交通面	0	ドット線の補修	対策実施済み	おおたかの森小学校	この場所を横断しない ことを指導する。	済	×	
94	7	16. おおたかの森小学校	市野谷283番地	市野谷小の東側道路	おおたかの森小は連字路としていていないが、市野谷小の通 字路となっている。片側は歩道となっているが反対側が上 ドレールが点だしているのか。県道への抜け遠となってお り、東部が多くスピードも出している。途中カープとなって おり見追しが駆い、子供がブードレールの切れ目から飛び出 していたこともあり危険。	交通面	0		-	流山区画整理事務所(運)	No. 101市野谷小と同じ		×	
95	1	17. おおぐろの森小学校	おおたかの森西4-15	おおたかの森西一号公園入口前十字路	信号、横断歩道のない十字路です。 登校時はおおたかの森駅を背中にして(公園側に子どもたちが渡りますが、道路がカープしており、道路真ん中近くまで飛び出さないと左から来る車が見えません。	交通面	0	電柱幕の設置	済				×	
96	2	17. おおぐろの森小学校	おおたかの森西1-19付近	水道局とオートバックスの間の道(歩道 と歩道の切れ目)	車の抜け道になっている。特に水道局側からオートバックス 側へ渡る際に出てくる車が歩行者から見えにくい。	交通面	0	カラー舗装の設置	済				×	
97	3	17. おおぐろの森小学校	おおたかの森北一丁目12 -1付近	エニタイムフィットネス・松戸整形外科 クリニック交差点	信号の切り替わりが早い	交通面	0		-	警察(交通課)	対応済	済	×	
98	4	17. おおぐろの森小学校	おおたかの森西4-19-19付 近	ことのは保育圏付近	模断歩道がない。カーブミラーがない。	交通面	0		-	おおぐろの森小学校	該当箇所を横断をせず にグリーンベルトを通 行するよう指導する。	済	×	
99	1	18. 市野谷小学校	市野谷328-1	TX高架下交差点	警察に信号機の設置を要望している箇所。 暫定的な対策が必要であると考える。	交通面	0	電柱幕の設置	済	流山区画整理事務所(運)			×	
100	2	18. 市野谷小学校	市野谷328付近	市野谷2号公園側の歩道	雨天時に大きな水たまりができて、児童が通行できな いため、補修が必要である。	交通面	0		-	流山区画整理事務所(運)	歩道の補修	令和7年4月末までに 完了予定	×	
101	3	18. 市野谷小学校	市野谷328付近	市野谷小学校南にある市野谷2号公園沿 い	市野谷小学校南にある市野谷2号公園沿い両側の道路 幅が狭く、歩車分離が白線のみであり、自動車の往来 が激しく、大変危険である。	交通面	0		-	流山区画整理事務所(運)	路面標示を設置	完了時期未定	×	
102	4	18. 市野谷小学校	後平井112-2	宮田モータース	横断歩道を渡る児童を待つ車が渋滞している。急いで 曲がるので、巻き込み事故が心配。	交通面	0	外側線の設置車止め設置	済	警察(交通課)	横断歩道の補修	済	×	
103	1	19. 南流山第二小学校	流山市木3丁目9	豊受さくら公園前の横断歩道のない交差 点	現在南流山第二小学校の児童は、豊受さくら公園前の横断歩 道のない又差点を一度横切る選字路となっている。 車通りも ある程度あるため、より安全にうう額ができるようにしてい ただきたい。	交通面	0	カーブミラーの設置	済				×	

	中和O 年度 - 週子龄口问点快对泉囱的一見													
通し番号	学校別 番号	学校名	危険箇所の住所	危険箇所の目印等	危険な状況	交通面or 防犯面	点検の 有無	道路管理課対策内容	道路管理課 対策状況	その他 対策機関	その他対策機関 対策内容	その他対策機関 対策状況	同意	同意の内容
104	1	21. 南部中学校	流山市加3-600-1	南部中前道路への工事車両等の違法駐停車	生徒の登校時間に頻繁に駐停車されており、生徒が車両事故 に巻き込まれないか心配である。	交通面	0		-	東葛飾土木事務所	植栽の伐採	済	×	
105	2	21. 南部中学校	流山市加3-15-16	県道への出口に一時停止等の表示がない	生徒の登下校の際、横断歩道があるにもかかわらず、一時停 止表示がなく、専両事故等に巻き込まれないか心配がある。 更に脇の道路からも専両が出てくることも多いので心配であ る。	交通面	0	横断防止のフェンスの 設置	済	東葛飾土木事務所	・植栽の伐採 ・歩道の補修	済(植栽)	周辺住民	フェンスの設置につい ての同意
106	3	21. 南部中学校	流山市加450-9	加交差点。信号機が歩車分離式ではない	自転車通学者の大半が加交差点を通り登下校している。交通 量も大変多い中、車両の通行と横断歩道を渡る生徒同士の事 故が心配である。	交通面	0	路面標示の設置 外側線の設置	済	警察(交通課)	横断歩道の補修	済	×	
107	4	21. 南部中学校	流山市西平井2-6	大適りの交差点が歩車分離式ではない。 練棚間通後、車両の交通量が大変多く なった。また、コンビニ等のお店も多 い。	南部中古法と流山小児園の豊下杯が重水る中、今和6年度に は南流山中生他の自動制選手をの豊下移ルートしたらること から豊下時間よ人数が予想いる。通常の交差加砂度では、 見下板の防災で開始力をいただいている保護者だけでは サポートが難しく、専用事故等に巻き込まれないか心配であ 6。	交通面	0		-		ハード面では対策が難 しい。登下校で通る ルートを限定すれば、 今後路面標示などで対 応することも検討でき る。		×	
108	1	27. 南流山中学校	流山市鰭ヶ崎1-13-5 (19号踏切)	19号踏切	往歩通学者の約6割(200人)、自転車通学者の一部が通る 踏切だが、車止めのボールの数が多く、北側のフェンスが張 り出しているため、人数が多いと通行しづらい。	交通面	×	既に対策済の箇所	-				×	
109	2	27. 南流山中学校	流山市西平井3丁目135 3-2	西平井陸橋	陸橋を下ってきた自転車通学者が下車して横断歩道を渡る 際、側道から一時停止せずに合流してくる車があり危険。	交通面	0	路面標示の設置	済				×	
110	3	27. 南流山中学校	流山市西平井1084-6	21号踏切	下校時、自転車通学者が陸橋下の側道を通る。21号諸切手 前を横断する際、横断歩道がなく、左右からの車と衝突する 恐れがある。	交通面	0	路面標示の設置	済				×	
111	4	27. 南流山中学校	流山市賭ケ崎14-31	南流山駅入口交差点	登下校時間帯に自転車通学者が集中する。小学生や一般の歩 行者・自転車も多く、危険。	交通面	0		-	南流山中学校	学校からの安全指導を 継続していただく。	済	×	
112	5	27. 南流山中学校	流山市宮園2丁目 思井福 祉会館前	思井交差点	登下校時間帯に自転車通学者が集中する。機断後すぐに自転 車に乗ろうとすると後ろが詰まり、最後尾が交差点内に取り 残される恐れがある。	交通面	0	【補修係】 段差の補修	令和7年3月末までに 完了予定	みどりの課	植栽の撤去	令和7年3月末までに 完了予定	×	
113	6	27. 南流山中学校	流山市鰭ケ崎3-3	レクセルマンション南流山	自転車通学者が自転車を降りて横断するが、横断歩道がな く、スピードを出した車が両側から来るため、危険。	交通面	0	電柱幕の設置	-	警察(交通課)	(1)取り締まりの部 署に情報を共有 (2)横断歩道の移設 を検討する。	(1)済 (2)移設に向けて対 応中	×	
114	7	27. 南流山中学校	南流山6丁目25番地	南流山7号公園前交差点	車の交通量増加、押しボタン式信号あり。信号無視の車数 見。車道の信号が黄色から赤に変わる瞬間やその後にスピードを上げて通過する車あり。逆走する自転車もいる。	交通面	0		-	警察(交通課)	停止線と横断歩道の引 き直し	済	×	
115	1	28. 西初石中学校	流山市西初石4-378-2付近	ライオンズマンション初石の脇	見適しが悪い 巻き込み練等の白線が消えている	交通面	×	【道路管理課・補修 係】 ・白線の補修を行う	済				×	
116	2	28. 西初石中学校	流山市西初石2-90付近	スマイリアタウンからサイゼリヤへの道	歩道の白線が消えかかっている	交通面	×	【道路管理課・補修 係】 ・白線の補修を行う	検討中				×	
117	3	28. 西初石中学校	流山市西初石2-17~20付近	加藤豊店から天翔への道	道が狭いが通学する生徒が多い	交通面	0	片側に外側線の設置	済				×	
118	4	28. 西初石中学校	流山市上貝塚120付近	西米寺からコミュニティブラザに通じる 坂道	見通しが悪い 抜け道でスピードを出す車が多い 街灯が少ない	交通面	0	路面標示を2箇所設置	済	学校教育課	防犯灯は設置している ことを当日現地で確認 済。防犯灯の照度アッ ブについては、再度検 証を行い、必要に応じ て対応する。		×	
119	1	30. おおぐろの森中学校	流山市立おおたかの森北1 丁目25-16	にんたまラーメン前道路	機断歩道がないため、細い道路から都市輸道路に向かう車に 機断者がいるようにしたい。「機断者注意」と記入しても らっているが、道路に色を塗るなどがあると良いと思う。	交通面	0		-	東葛飾土木事務所	カラー舗装を設置	済	×	
120	2	30. おおぐろの森中学校	流山市大畔545-3	くすの木保育園前からおおぐろの森小学 校まで、スクールソーン (自転車は通行 可)にしたい。	今後の児童生徒の増加、自転車通学者の増加などを鑑み、ス クールゾーンにできると良い。ただ、くすのき保育園に通園 してくる送迎の車などもあるため、どのようにすることがよ いか検討したい。	交通面	0	T字路手前の電柱に電柱 幕の設置	済				×	
121	2	19. 南流山第二小学校	南流山10丁目2-3	第二小正門	西方向から進行する車が、正門前のT字路の北から登校する 児童との接触が懸念される。	交通面	0	ドット線・外側線の設 置	済				×	
122	3	19. 南流山第二小学校	南流山2丁目27-9付近	第二小学校正門より北東4差路	車と自転車、徒歩が入り交じる箇所のため、危険。	交通面	0	外側線・誘導線の設置	済				×	
123	3	15. 南流山小学校	南流山6丁目3-9付近	流山街道から南流山小学校へ向かう一方 通行の道の最初の交差点	朝の時間帯を中心に、南北に車が通り抜けをする。以前に も、何度か点検をしており、注意喚起の路面銀示等も設置し ていただいているが、現状危険な状況が続いており、「止ま れ」等の規制があればよいと考える。	交通面	0	・横断歩道のカラー舗 装 ・看板設置 ・路面標示を「児童注 意」に変更	済				×	
124	5	18. 市野谷小学校	市野谷256付近	市野谷小学校前の信号のある交差点	足跡マークがないので、設置を希望。	交通面	0	足跡マークの設置	済				×	
125	6	18. 市野谷小学校	市野谷428-8付近	市野谷小学校の脇からTXの高架下をくぐ りそのまま直進した個号のある交差点	足跡マークがないので、設置を希望。	交通面	0	足跡マークの設置	済				×	
127	6	18. 市野谷小学校	市野谷428-8付近	市野谷小学校の脇からTXの高架下をくぐ りそのまま直進した信号のある交差点	足跡マークがないので、設置を希望。	交通面	0	足跡マークの設置	済				×	
128	6	おおたかの森小学校	おおたかの森南1丁目24 -7	ファミリーマートおおたかの森店の裏	駐車場の棚により見通しが悪く危険。	交通面	×	足跡マークの設置	済				×	