令和８年１１月２日現在

令和８年度　通学路危険箇所対策案一覧

				対策内容	
No	学校名	危険箇所周辺の 住所（代表箇所）	危険な状況	道路管理課	その他機関
1	1.流山小学校	流山市流山４丁目３７８	内側に巻き込むように曲がる車がいる	ラバーポール２本を設置。	
2	1.流山小学校	流山市流山３－３７８－５	車や歩行者などの飛び出しが多い。	既存の「交差点注意」の路面標示の周りをグリーンで囲い、強調する。	
3	2.八木南小学校	流山市後平井１６２-２	新しく作られた道路への抜け道となっているため、車の往来が多い。 横断歩道や信号、表示もなく、見通しも悪いため、児童の登下校時大変危険な状態である。		本箇所より流山セントラルパーク（流山市総合運動公園）側のT字路に信号機設置要望されているため、設置となればその信号を活用する。
4	2.八木南小学校	流山市芝崎１０１-7 八木南小学校周辺交差点	車の通行がかなり多い場所であるが、車両が通るたびに歩行者の待機場所の地面がかなり揺れる状況である。		【流山区画整理事務所】校門出入口付近に白線を引く。その他、計画されている工事により改善される見込。 【流山警察】中央線の補修。
5	2.八木南小学校	流山市芝崎３７３－３ 第３コミュニティ・ホーム前交差点	第３コミュニティ・ホーム交差点は、とても狭い十字路の上、車のとおりが激しく、歩行者等の退避するスペースがあまりないことから、危険である。		【道路建設課】交通量の分散と安全な通学路を確保するため、都市建設道路３・４・１１号野々下思井線またはそれに準ずる道路の整備を検討する。
6	2.八木南小学校	流山市芝崎２５２－４付近 古間木交差点	古間木交差点は、変則交差点形状の上、車のとおりが激しく、歩行者等の退避するスペースがあまりないことから、危険である。		【道路建設課】交通量の分散と安全な通学路を確保するため、都市建設道路３・４・１１号野々下思井線またはそれに準ずる道路の整備を検討する。
7	3.八木北小学校	流山市東初石３丁目１２６-３２ メゾン・ド・ココ近く	・路側を示す「白線（点線）」が薄くなっている。 ・脇道に出入りする車両が多く「停止・確認」を怠ることがある。	白線の補修。	
8	3.八木北小学校	流山市おおたかの森北２丁目６６-１０ バス停「東初石五丁目」周辺	・路側を示す「白線（点線）」（交差点内）が薄くなっている。 ・脇道に出入りする車両が多く「停止・確認」を怠ることがある。	白線の補修。	
9	3.八木北小学校	流山市おおたかの森北３丁目２３番地の１２ 泉リハビリテーション病院付近	・山形の縁石があるが、児童が縁石の上に飛び乗ろうとしてバランスを崩したり足を引っかけたりして転倒する。	山形の箇所を平らにする。	
10	3.八木北小学校	流山市東初石３丁目１３９-１ 秋桜ヴィレッジ初石付近	・自転車が道路をショートカットし歩道（通学路）を横切る際、児童とぶつかりそうになることがしばしばある。	アーチ形車止めの設置、縁石の設置。	
11	3.八木北小学校	流山市おおたかの森北３丁目２３番地の１２ 泉リハビリテーション病院付近	・車両が多く「停止・確認」を怠ることがある。 ・足形マークがない。	足跡マークの設置。	
12	3.八木北小学校	流山市美田６９-４６４	・500人の児童が此処を通って通学するが道路が狭いのに通過車両が多く、通学路の中でも危険な場所。 ・グリーン帯があるが幅が約１m程度で狭い。 ・グリーン帯は、法令上の制約はなく歩行者優先の義務が求められない。心ない運転者は車両優先で走行していく。	グリーンベルトの幅の拡張。	
13	3.八木北小学校	流山市美田６９-４６４	・制限速度40km/ｈ終了の標識があるが、その先の道路が制限速度委30km/ｈであることがわからない。 ・路面標示（制限速度30ｋm/ｈ）が薄くなって不明瞭になっている。		【流山警察】市から警察に情報提供。対応可能なものについて、対策いただくよう依頼済。
14	3.八木北小学校	流山市美田６９-４６４	・カーブミラーの支柱が曲がっていて、通学路側に倒れている。	カーブミラーの補修。	
15	3.八木北小学校	流山市美田６９-９１ 八木北小学校校門前	・南門南側の横断歩道、停止線、ひし型マークなどが薄くなっている。		【流山警察】市から警察に情報提供。修繕を対策いただくよう依頼済。
16	3.八木北小学校	流山市美田６９-９１ 八木北小学校校門前	横断歩道の中央付近に水たまりができる。	状況を注視し、必要に応じて対応。	
17	3.八木北小学校	流山市美田６９-１８８ 美田２号公園付近	・横断歩道に消えている部分がある。		【流山警察】市から警察に情報提供。修繕を対策いただくよう依頼済。
18	3.八木北小学校	流山市おおたかの森北３丁目３０番地 ４ ＪＡとうかつ中央 十太夫支店付近	JAの下り坂で側溝のグレーチングが10cm程途切れており、児童が足を引っ掛ける。	グレーチングの補修。	
19	3.八木北小学校	流山市東初石２丁目１６９ あけぼの保育園周辺	・自動車側の【止まれ】が両側共ほとんど見えない状況。止まらない車もいてかなり危険な時がある。		【流山警察】市から警察に情報提供。修繕を対策いただくよう依頼済。
20	3.八木北小学校	流山市おおたかの森北３丁目１９-７	矢印の方向に500人程度の児童が通学しています。地域の方に見守りに立って頂いていますが、運転手からの視認性を高めるため、ラバーポールの設置をお願い致します。	足跡マークの位置を下げる。	
21	3.八木北小学校	流山市東初石３丁目１３９-１	500人程度の児童が通学しています。地域の方に見守りに立って頂いていますが、運転手からの視認性を高めるため、ラバーポールの設置をお願い致します。	足跡マークの位置を下げる。また足跡マークの新設。	
22	3.八木北小学校	流山市東初石４丁目１４１-３８	200-300人程度の児童が通学しています。こちらも地域の方に見守りに立って頂いていますが、運転手からの視認性を高めるため、ラバーポールの設置をお願い致します。	ラバーポールの設置。また足跡マークの新設。	
23	3.八木北小学校	流山市美田６９-１８８	700-800人程度の児童が通学しています。地域の方に見守りに立って頂いていますが、運転手からの視認性を高めるため、ラバーポールの設置をお願い致します。	ラバーポールの設置。横断歩道及び周辺のグリーン化。	【流山警察】横断歩道の補修。
24	4.新川小学校	流山市平方９-６ 初石鈑金ロードサービスセンター周辺	GLP方面へ向かう車が増え、今後道路拡張工事が予定されている。通学路と交わる交差点に現在、信号機がなく今後更に車の交通量が増えることが想定され危険。	信号機設置要望を警察に出す。	【流山警察】ダイヤマーク、止まれの標示の補修。
25	4.新川小学校	流山市美原２丁目１１-５ BIG BOX 流山・美原2丁目店付近	・信号のない十字路から東に延びる道路はスクールゾーンであるが守られていない車の通りが多く、流山街道への抜け道となっていてスピードも出ている。自転車の通りも多い。 ・信号のない十字路の横断歩道が消えかかっている。今年、児童が横断歩道を渡っているときに、前方から右折してきた車との接触事故があった。		【流山警察】市から警察に情報提供。修繕・取り締まりについて対策いただくよう依頼済。
26	5.東小学校	流山市名都借８２８ 東小学校前交差点付近	車と歩行者が接触しそうになって危険	白線の補修。	通行規制の検討。
27	5.東小学校	流山市３丁目２９２ 千葉マツダ カーセブン柏６号店付近	道幅が狭く危険	（交通規制が難しいとなった場合）グリーンベルトを引く。	通行規制の検討。
28	5.東小学校	流山市西松ケ丘１丁目３０-１	子どもからは見通しが悪く危険。車は速度を出している。	ラバーポールの設置。	
29	5.東小学校	流山市松ケ丘２丁目３２０-１１４	横断歩道を渡る際、停止しない車が多い為危険		【流山警察】市から警察に情報提供。修繕・取り締まりについて対策いただくよう依頼済。
30	6.江戸川台小学校	流山市江戸川台東３丁目１４２-１	車や自転車がスピードを出していることがあり危険		【学校】横断歩道の移設について検討。その方針とする場合、周辺住民の同意をいただく。 【警察】横断歩道の移設の方針となり、同意がとれた場合、横断歩道の移設協議。
31	6.江戸川台小学校	流山市江戸川台東４丁目２４４-１	右側を歩いて学校に向かうが、車通りが多いため、左側を歩くよう学校から指導がある。しかし横断歩道がないところを横断するため危険。警察にも相談済み。	電柱幕を２箇所設置。	
32	6.江戸川台小学校	流山市江戸川台東３丁目１５５	一時停止せず通りに出る車がいるため、歩行者と接触しそうになることがある		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まりについて対策いただくよう依頼済。
33	6.江戸川台小学校	流山市江戸川台東１丁目１７	自転車の通行が多く、交差点の見通しが悪いため、自転車と歩行者の衝突や、自転車とお年寄りの死亡事故が発生したことがある		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まりについて対策いただくよう依頼済。
34	7.東深井小学校	流山市東深井４９３-１４７ 運河散策の森周辺	運河散策の森に向かって、車が走ると丁字路になり左右を往来する児童、生徒が見えにくい。 また、１６号への抜け道となっており、直線道路のため、スピードを上げて走り抜ける車が増えている。	足跡マークの設置。	
35	7.東深井小学校	流山市東深井８６５-４４ 流山ユー・アイネット付近	学校側からセキ薬局方面に横断すると待機場所もなく、道幅が狭いため自動車との接触が懸念される。	路面標示の補修。	
36	8.鰭ケ崎小学校	流山市鰭ケ崎１４７５-６ 流山せんべい周辺	横断歩道の線が消されているのか、書かれているのかが不明。認識に違いがあるため、歩行者と自動車が接触しそうになった。	路面標示の補修、消えかけている横断歩道を完全に消す。停止線やダイヤマークの標示も現状にあわせたものとする。	
37	8.鰭ケ崎小学校	流山市鰭ケ崎１３４９-４	南流山中学校の自転車と本校の児童が交わる場所であり、接触しそうになったことが複数回あった。ミラーが設置されているため、これ以上の対策を講じるのは難しいかもしれないが、危険性は高い。	路面標示の補修。	【学校教育課】中学校と自転車通学状況の確認。
38	8.鰭ケ崎小学校	流山市鰭ケ崎１０-８	校舎の目の前の道路で、たくさんの児童が通る場所である。 道路の「止まれ」が消えている。		【流山警察】市から警察に情報提供。補修について対策いただくよう依頼済。
39	8.鰭ケ崎小学校	流山市南流山４丁目１６-１３ サイゼリア南流山店近くスクランブル交差点	スクランブル交差点で自転車をこぎながら走行する大人がほぼ全員である。自転車と児童の接触で大きな事故につながる恐れがある。	交差点に注意喚起のステッカーをつける。	
40	9.向小金小学校	流山市向小金３丁目１０２-１	自動車の抜け道になっていることと、自転車の通行量が多く、スピードも速く危険である。	電柱幕を設置。	
41	9.向小金小学校	流山市向小金３丁目１７３-１ 向小金ふれあい公園周辺道路	車道幅が狭く、自動車や自転車の通りも多い。電柱もあり、自動車が歩道を通ることが多々ある。 グリーンベルトも消えているため、塗り直しを希望する。	白線とグリーンベルトの補修。 通学路の路面標示の補修。	
42	9.向小金小学校	流山市向小金３丁目８９-８９	自転車の通行が多く、横断歩道を渡ったり待機したりしている児童とぶつかる危険がある。		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
43	10.西初石小学校	流山市西初石４丁目３４７ 西初石小学校校門周辺	歩行スペースは色分けされているが、道幅が狭く、ガードレールもない。		工事により道路が整備された。
44	10.西初石小学校	流山市西初石３丁目１４５６-７	側道から大通りに出てくる車が多く、一時停止もきちんとなされていない。児童も安全確認をせずに道を横断することがある。	足跡マークの設置。	
45	10.西初石小学校	西初石４丁目４６５-１７ 西初石４丁目バス停付近	側道から大通りにかけて車の出入りが多いが、歩行者用の止まれの路面標示がない	足跡マークの設置。	

令和８年１１月２日現在

令和８年度　通学路危険箇所対策案一覧

No	学校名	危険箇所周辺の 住所（代表箇所）	危険な状況	対策内容	
				道路管理課	その他機関
46	11.小山小学校	流山市おおたかの森東３丁目３１-２	見通しが悪いが一時停止の表示がなく、スピードを出してブレーキをかけずに走行する車両が多い		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
47	11.小山小学校	流山市おおたかの森東２丁目４-２ むさしの森珈琲 流山おおたかの森店周辺	歩車分離式の横断歩道の白線と車の停止線が薄くなっている		【流山警察】市から警察に情報提供。補修等について対策いただくよう依頼済。
48	11.小山小学校	流山市おおたかの森東４丁目３１-７	交通量は多くないものの、スピードを出している車が見られる。交差点の左右の視界が狭い。	路面標示の補修。	
49	11.小山小学校	流山市おおたかの森東４丁目４２	路上駐車が多く、児童が自動車後方にいると全く見えない。児童の下校時間帯にも多く止まっている。また、自動車のスピードが速い。		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
50	11.小山小学校	流山市おおたかの森東４丁目２６-１５	大通りへの抜け道のためか、かなりスピードを出して車やバイクが来る。児童が歩いている際も車が通り、怒鳴られている現場を目にした保護者がいる。自動車やバイクによる事故もある。	近隣住民が問題なければ、カラー補装（交差点の中のみを赤く塗る）。	
51	12.長崎小学校	流山市野々下３丁目９３１-３６ 田村内科クリニック周辺	五叉路となっており、見通しが悪い一方で車や自転車が多く通る。横断歩道があっても、停止線で止まらず素通りする車が多く、特に低学年が危険。昨年度も電柱幕をつけていただいているが、まだ危険を感じる。	横断歩道を緑色（白、緑色）にする。 電柱幕の設置。	
52	12.長崎小学校	流山市野々下３丁目７７０	学校前のセブンイレブンから豊四季駅までの間に、横道から車が出てくる箇所が何ヶ所もあるが、どこにもカーブミラーがない。特に、学校側を背に左側の坂の中腹あたりでブロック塀が高い箇所があり、背の低い小学生は登校時に右側からくる車が死角に入り気付きにくく危険を感じる	足あとマーク（４箇所）の設置。	
53	12.長崎小学校	流山市野々下３丁目９４８-１９	学校前のセブンイレブンから豊四季駅までの間に、横道から車が出てくる箇所が何ヶ所もあるが、どこにもカーブミラーがない。特に、学校側を背に左側の駅前十字路より少し手前に新たにアパートができ、それにより死角が生まれている。以前からここを抜け道として利用する車も多く危険。	足あとマーク（2箇所）の設置。	【流山警察】「止まれ」の標示の補修。
54	12.長崎小学校	流山市野々下５丁目９６６-３９	看板の文字がはげている。	電柱幕の取り換え（文言は「スピード落とせ」）。	
55	12.長崎小学校	流山市野々下５丁目９６６-５１	看板の文字がはげている	電柱幕の取り換え（文言は「スピード落とせ」）。	
56	12.長崎小学校	流山市野々下４丁目８５２-１３９	看板の文字が錆びている。	電柱幕の取り換え（文言は「児童注意」）。	
57	12.長崎小学校	流山市野々下６丁目１１７-２９	横断歩道が消えており見づらい。		【流山警察】市から警察に情報提供。補修について対策いただくよう依頼済。
58	12.長崎小学校	流山市野々下４丁目８２４-１１	路面表示の文字が読めない。	路面標示及び外側線の補修。	
59	12.長崎小学校	流山市長崎１丁目６１４	新しく住宅を建てていて道路が広がり、抜け道としてたくさん車が通るようになった。坂道のためスピードが出やすい上、見通しが悪く自転車や歩行者も多く危険。	路面標示をする。	
60	13.流山北小学校	流山市加２丁目１４-２２	横断歩道や止まれの路面標示が消えている。 児童の登校時間にスピードを出して通行するバイクや車が多く、交差点を横断する際に危険を感じる。		【流山警察】市から警察に情報提供。停止線・「止まれ」の路面標示・横断歩道の補修について対策いただくよう依頼済。
61	13.流山北小学校	流山市加２丁目２０-３	新川南流山線の開通により、とき寿司から北方向へ進入する車両が増えた。また、これまでも抜け道として利用している車両が多かったが、自動車だけでなくバイクや電動自転車も多く、特に二輪車はスピードを出していることが場合が多いので、横断等の際の接触事故などの危険度が増している。児童の通学路であることへの注意喚起や歩行者用の外側線などで安全を確保したい。		【流山警察】市から警察に情報提供。停止線・「止まれ」の路面標示・横断歩道の補修について対策いただくよう依頼済。
62	13.流山北小学校	流山市加６丁目１５８０-２ 文化会館入口交差点周辺	雨天時に大きな水たまりが発生し、まっすぐに横断歩道を渡ることができない。交差点のため、水たまりを避けて横断歩道を大まわりしながら横断するときに、交差点に進入してくる車と接触するのではないかと危険を感じる。また待機スペース真ん中の植え込みも手入れがされていないのか死角となる箇所があり、自転車と児童が接触するのではないかと危険を感じる。また、信号の変わり目で横断歩道の信号が青であるのに（車は赤信号）進入してくる車両が度々あり大変危険である。		【東葛土木事務所】定期的な植栽の剪定。
63	13.流山北小学校	流山市加１丁目１５７２ 業務スーパー流山店周辺	流山街道の歩道の雑草が特に暑くなると伸びて見通しが悪くなる。降雨時に側溝がつまり排水不良が起き、路肩に多数の水たまりができる。特に大型車が往来するたびに泥水を跳ね上げられるため、登下校の際に視界が悪く危険がある。また、衣服やランドセル、持ち物が跳ね上げられた泥水で汚れ、濡れてしまうことがある。		【東葛飾土木事務所】市から東葛飾土木事務所に情報提供及び水溜り対策（排水の補修・凹みの補修）や雑草の駆除について対策を検討いただく。
64	13.流山北小学校	流山市流山１丁目２５２ 流山一丁目交差点	流山街道の流山市役所入口交差点は、横断歩道が青信号、車道側が赤信号になっているにもかかわらず、交差点に進入、通過する車両が多く、児童の登下校の際に危険を感じる。		【東葛土木事務所】足跡マークの設置。
65	13.流山北小学校	流山市加５丁目１１１８	流山街道と旧街道の抜け道となっており、狭い道であるのに法定速度超過の車両が往来し、児童が車両と接触する危険がある。また、旧街道との交差点は、横断歩道や道路の色塗装の対応により車への注意喚起をはかっているが、旧街道を往来する車両がスピードが出ていることが多く、横断歩道を渡ろうと立ち止まっているだけでも危険を感じる。横断の際に片面の車両が停止してくれても、対面側の車両がスピードを出して進入してきてひかれそうになった事例もあった。	三角のイメージハンプの設置。	
66	13.流山北小学校	流山市三輪野山５丁目５７０-６１ 流山三郷橋有料道路入口付近	三郷流山橋入口の信号について、茂呂神社方面から三郷方面や側道に降りる車の信号無視ががかなり多く見られる。歩行者用信号が青になっているにもかかわらずかなりの速度で直進して横断歩道に進入してくる車がある。（茂呂神社方面への信号機は橋と側道と分けて設置されているが、三郷方面へは２つの道路を１つの信号機でまかなっているため、わかりにくいのでは。）重大な接触事故の危険があり、事故が起きてからでは取り返しがつかないので対策を望む。		【流山警察】市から警察に情報提供。対策いただくよう依頼済。
67	14.西深井小学校	流山市西深井１８２-９	路側帯の白線が薄くなっていて子どもたちが簡単に車道に出てしまう。また、ここを通る車も建物の陰になっている歩行者がみづらいので接触の危険性が高い。	路面標示の補修。	
68	14.西深井小学校	流山市西深井２３４－２	路面標示が消えているため歩行者も運転者も通学路であることが分かりづらい。最近見通しが良くなったため通行する自動車がスピードを出して通行するために危険である。	路面標示の補修。 道路自体の補修の実施を検討。	
69	14.西深井小学校	流山市西深井５２１番地	運河方面からくると２段階で渡らないと渡り切れない。朝は特に車の通行が多く、速度も出しているので危険である。この先に横断歩道か信号があると道を１回で渡ってそのまま学校へ続く道に行くことができるので安全であると考える。		【学校】横断歩道の移設を検討。 移設の方向の場合、学校から警察に要望書を出す。
70	15.南流山小学校	流山市南流山９丁目４-１ 南流山小学校校門前道路	学校の目の前だが一方通行であり、登校時に車や特に自転車の通行が多い。 第二小との合同通学路なので、児童がかなり通る。		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
71	15.南流山小学校	流山市木１丁目４４ 木３号公園周辺交差点	信号が変わる時間が早いため、黄色信号でも渡っている児童がたくさんいる。		【東葛土木事務所】足跡マークの設置。
72	16.おおたかの森小学校	流山市市野谷２４０-1	①スピードの出ている車や自転車の飛び出しが多い ②自転車と子どもたちの接触未遂 ③スマホを見ながらの運転者		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
73	16.おおたかの森小学校	流山市おおたかの森西２丁目１２-３	①自転車の危険運転 ②加速しながら侵入する車 ③車両の見切り発進 ④信号機が赤でも車両が進入 ⑤車同士のニアミス		昨年度、注意喚起のコーンの設置をすることとなったため、引き続き設置により対策を続ける。 【流山警察】市から警察に情報提供。補修・取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
74	16.おおたかの森小学校	流山市おおたかの森南３丁目１０-３３	見通しの悪さと車のスピード。 交通量があり、スピードを出してる車が多い。見通しが悪くミラーがない為危険。	交差点中心の十字、点線の補修。	
75	16.おおたかの森小学校	流山市おおたかの森南３丁目7-２	①交通量が多く危険 ②柵で歩行者が見えない		【学校教育課】改めて関係機関と協議をしたうえで、必要に応じて店舗に安全対策の依頼を検討。
76	16.おおたかの森小学校	流山市市野谷５１７-1	スピードの出やすい交差点。ヤオコー前交差点は日中・夕方と交通量が多くスピードを出して走っている車も多く危険。スピードを落とさず曲がる車もおり、横断歩道を渡る人が驚くこともある。		【流山区画整理事務所】電柱幕の設置。
77	16.おおたかの森小学校	流山市三輪野山４丁目１０-２３	自動車の走行が多いため、横断の際に危険である。	横断歩道の新設について、設置すべきかどうかも踏まえて検討。	
78	17.おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森西１丁目１７-１	多くの児童が道路を横断するため、右左折する車が児童を巻き込む不安がある。また、児童も信号が換わると飛び出す恐れもある。		【東葛土木事務所】交差点全体の足跡マークの補修、看板の設置場所を検討。
79	17.おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森西３丁目1-２	店舗へ出入りする車が多く、歩道を歩いている児童を巻き込む恐れがある。		【東葛土木事務所】電柱に注意喚起の電柱幕の設置とラバーポールの設置を検討。
80	17.おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森北２丁目50-１	多くの児童が道路を横断するため、右左折する車両に影響を与えている。また、信号が青に変わると児童が飛び出してしまう恐れもある。		【東葛土木事務所】信号の両側に、足跡マークの設置。
81	17.おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森北１丁目１１-３	見通しの悪い丁字路のため、児童との接触事故が発生しないか不安。	路面標示の補修。	
82	17.おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森西４丁目20-１	道路を横断する際の待機スペースが少ないため、右左折する車との巻き込み事故発生が不安。	電柱幕の設置。	
83	17.おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森西１丁目１９	見通しの悪い丁字路のため、児童との衝突事故が発生しないか不安。丁字路手前に注意喚起の路面標示があるが、車が右左折する際に、歩行者が横断する位置付近まで徐行せずに進んでいる。	経過観察しつつ、問題があれば破線を引くことを検討。	

令和８年１１月２日現在

令和８年度　通学路危険箇所対策案一覧

No	学校名	危険箇所周辺の 住所（代表箇所）	危険な状況	対策内容	
				道路管理課	その他機関
84	17. おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森西１丁目５-２	おおたかの森駅へ向かう自転車が、通勤の時間帯においては多く、登校中の児童と衝突してしまうおそれがある。		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
85	17. おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森西３丁目６-９	児童数、生徒数の増加により、多くの子ども達が横断歩道を使うため、左折する車がなかなか左折できない状況である。そのため、左折する車が横断歩道ぎりぎりまで迫ってくる場面もある。		現在実施している工事により、現状よりも解消される可能性があるため、工事の完成を待つ。 【道路建設課】西初石交差点の歩行者だまりの拡張を検討する。児童・生徒の通学の分散させるため、都市計画道路３・４・１９大畔美田線整備を検討する。
86	17. おおぐろの森小学校	流山市おおたかの森西３丁目５－３付近 セキチュー近く交差点付近	交差点の歩行者だまりが小さく、児童・生徒が滞留すると車道にはみ出す場合がある。 歩道が交差点部のみ且つ狭く、途切れている。		【道路建設課】西初石交差点の歩行者だまりの拡張を検討する。児童・生徒の通学の分散させるため、都市計画道路３・４・１９大畔美田線整備を検討する。
87	17. おおぐろの森小学校	流山市大畔３１６-１	小学校及び中学校のほぼ児童生徒が通行するため、人数が多いうえ、通り抜けしようとする車も多い。		【学校】雨の日の送迎を控えるよう保護者へ周知する。
88	18. 市野谷小学校	流山市市野谷３２８-４ 市野谷２号公園周辺	鉄塔通りから市野谷小学校まで続く道全体が該当であるが、令和６年度開校当初より車両同士の衝突や衝突回避のためにガードパイプに衝突する事故が頻発している。		【流山区画整理事務所】路面標示の設置。 【流山警察】取り締まりを行う。
89	18. 市野谷小学校	流山市市野谷325-2	抜け道となっているようで、スピードを出して通過する車両が多い。やや傾斜になっているため、速度が増す傾向にある。		【流山区画整理事務所】グリーン塗装（２箇所）を行う。
90	18. 市野谷小学校	流山市市野谷４０１-１５	住宅増に伴い、交通量が増えている。		【流山区画整理事務所】ドット線・巻き込み線の補修を行う。
91	18. 市野谷小学校	流山市三輪野山４丁目１０-２３	該当地点近くに児童が道路を横断する場所がないため、やむを得ず児童が横断をしている。大変危険である。該当地点のあたりは、本校のみならず、おおたかの森小学校及びおおたかの森中学校に通う児童も住んでおり、本校児童だけではなく、より大人数が関係する道路である。近隣住民からも新たな交通規制の要請が強く上がっているため、学校からも強く要望するものである。	横断歩道の新設について、設置すべきかどうかも踏まえて検討。	
92	19. 南流山第二小学校	流山市南流山３丁目８-９	道路がカーブしており、信号無視の車が多い。		【学校教育課】みどりの課に情報共有し、樹木の剪定を依頼。
93	19. 南流山第二小学校	流山市南流山６丁目13-１	交通量が多く、信号機がないため車のスピードが速く、見通しも悪いため危険。 車道に身を乗り出して左右を確認しないといけないため危険を感じる。	外側線の補修。	
94	19. 南流山第二小学校	流山市南流山３丁目１１-２	車の交通量が多く、見通しも悪い。また、信号機及び横断歩道がないため、児童の通行に危険を感じる。	路面標示をする。	
95	19. 南流山第二小学校	流山市南流山３丁目１０-１５	横断歩道の塗装が削れてしまって薄くなっている。		【流山警察】市から警察に情報提供。補修について対策いただくよう依頼済。
96	19. 南流山第二小学校	流山市南流山２丁目２１-１６	車や自転車の交通量が多く、道幅も狭いため、歩道も狭く危険。横断歩道もなく、速度制限もないため、車のスピードが速く危険。	白線の補修、グリーンベルトを引く。	
97	19. 南流山第二小学校	流山市南流山２丁目２５-８	駅に向かう道のため、車、自転車、一般の歩行者が多く、スピードの速いため危険を感じる。お店の壁が高いため、小さい子供を見落とす危険もあり。横断歩道の設置を要望。		【流山警察】「止まれ」の標示の補修。
98	19. 南流山第二小学校	流山市南流山８丁目5-１	登下校時間帯の交通量が多く、車のスピードの速く危険を感じる。通学路が目立つよう、グリーンベルトの設置を要望。	グリーンベルトの補修。	
99	19. 南流山第二小学校	流山市南流山８丁目2-２	下校時刻に路線バスが通過するなど、交通量が多い。横断歩道がないため危険を感じる。	交差点中心の十字、点線の補修。	【流山警察】「止まれ」の標示・停止線の補修。
100	19. 南流山第二小学校	流山市南流山３丁目１０-１２	自転車が勢いよく横切っていて危険である。	路面標示の補修。	【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
101	20. 南部中学校	南部中正門前道路	南部中正門前の県道の歩道一帯。おおたかの森側はガソリンスタンドまで，セントラルパーク側は新しい加交差点まで。 舗装状態の悪化、制水弁の段差、木の根による凹凸で通行しにくい。 自転車で走行するとかなりガタつく。また交差点の段差も結構あり、危険と感じる。		【東葛飾土木事務所】舗装の凹凸対応を検討 【学校教育課】制水弁の段差解消については庁内で確認。
102	20. 南部中学校	南部中正門前道路	南部中正門前の県道の歩道一帯。おおたかの森側はガソリンスタンドまで，セントラルパーク側は新しい加交差点まで。 イチョウが大きく育っており，その分秋季以降の歩道に滞積する落ち葉の量が多い。 やや坂道になっている歩道上で，イチョウの実が落ちる個体もあることで滞積した葉と相まって非常に滑りやすく危険。		【東葛飾土木事務所】イチョウの木の剪定をするか検討。
103	20. 南部中学校	南部中正門前道路	南部中正門前の県道の歩道一帯。おおたかの森側はガソリンスタンドまで，セントラルパーク側は新しい加交差点まで。 イチョウ下の植栽樹木（ツツジ）の成長により本来の歩道と植栽を分けるブロックが滞積した土壌で見えない程度に歩道へはみ出ている箇所がある。対応済みの箇所もあるが，一部はまだブロックが見えておらず，植栽が歩道側にはみ出ている箇所がある（写真参照）。 歩道の南部中側については，歩道を安全に利用するために地域学校協働本部の活動などで樹木選定を進めており，車道側についても適切に対応したい。		【東葛飾土木事務所】樹木の剪定について検討。
104	20. 南部中学校	流山市加５丁目１１１８	毎年対策が増えているが危険度合いは変わっておらず危険度が高い状態のままである。	三角のイメージハンプの設置。	
105	20. 南部中学校	流山市流山１丁目２５２　流山一丁目交差点	横断歩道側が青信号なのにもかかわらず車両が進入し，歩行者が引き返すなどの対応をせざるを得ないことがあり危険。		【東葛土木事務所】足跡マークの設置。
106	20. 南部中学校	流山市加１丁目１６１５	雨天時に側溝の詰まりによる水たまりを車両がスピードを出して通行することによる水撥ねを気にしながら歩道を通行せざるを得ず，自転車やほかの歩行者への注意がそがれ大変危険。そのような中雑草が大きく育ち歩道が狭まる箇所もありさらに危険。セブンイレブン流山北店の駐車場をただ単にそこそこのスピードを出して通過していく車両がしばしば見受けられ危険。文化会館入口交差点などのように雑草が大きく生育していなくてもそもそもの歩道の幅が狭く信号待ちをしていると車両がすぐそばをスピードを出して通過していき恐怖を感じ危険。またその際に自転車は通行できる幅がないにも関わらず自転車も強引に通過していくため自転車を避ける方向によっては自動車に轢かれそうになることもあり非常に危険。		【東葛土木事務所】ラバーポールの設置。
107	21. 常盤松中学校	流山市東初石３丁目１３７	かなり細い一方通行の道路。途中から歩道がなくなり、カーブもあるため見通しが悪い。	路面標示をする。	【流山警察】ゾーン３０の文言の補修。
108	21. 常盤松中学校	流山市おおたかの森北３丁目6-３	カーブで見通しが悪い。交差点での事故が発生しており、子どもが巻き込まれたら危険。公園の目の前の交差点のため、子どもの往来が多い。ミラーの設置と道路を赤く塗ることを行ってくれてはいるが、横断歩道の設置を検討していただきたい。	電柱幕の設置。	
109	21. 常盤松中学校	流山市東初石４丁目２４５-８４	車のスピードが出ている		【流山警察】市から警察に情報提供。取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
110	21. 常盤松中学校	流山市東初石３丁目１２９-４１	見通しが悪い		【学校】安全指導を実施。
111	23. 東部中学校	流山市名都借９２５-３	横断時に自転車が確認しづらいため、大変危険である。	路面標示の補修。	
112	25. 八木中学校	流山市古間木１４８-５	路面標示が消えている。信号がない。自動車の交通量が多く、スピードが速い。看板の文字が消えている。		【流山区画整理事務所】赤塗装を検討。看板設置。
113	26. 南流山中学校	流山市宮園２丁目２-２２	南西側（セブンイレブン前）から南東側（生そばあずま前）へ横断する際、多いと３０台以上の自転車通学者が集中するため、南東側の歩道内に入りきらず、信号が赤になっても車道に取り残されそうな危険な状況になる。		【学校】引き続き指導を行う。
114	26. 南流山中学校	流山市鰭ケ崎３-３	自転車通学者約１００名が通行する横断歩道のない横断ポイントだが、30km/h規制を守らない自動車が多い。また、変形Ｔ字路であり、斜め向かいから右左折で出てくる自動車もあるが、住宅の壁で見えづらい。現地の約５０ｍ西に横断歩道がある。これを現地に付け替えてほしい。地元自治会（鰭ヶ崎自治会）には令和６年度に了承を得ており、市から警察に要望が上がっていると聞いている。		【学校】自治会や近隣住民に、標識を立てることや横断歩道の待ちスペースに関しての許可取りを行う（確認取れ次第、学校教育課に報告） 【流山警察】許可が取れた場合、学校教育課からの報告後、横断歩道の移設について、協議・実施をする。
115	27. 西初石中学校	流山市西初石３丁目９６			【流山警察】ダイヤマーク・横断歩道・一時停止の補修。
116	27. 西初石中学校	流山市西初石２丁目９０-１	歩道が狭い。	グリーンベルトの設置。	
117	27. 西初石中学校	流山市西初石３丁目１４６０-５	出てくる車にとって左から来る子どもが死角になってしまう、	足跡マークの補修。	
118	27. 西初石中学校	流山市西初石４丁目４６５-２１	スピードを出す車が多い。見通しが悪い。登校生徒との距離が近い。		【流山警察】市から警察に情報提供。補修・取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
119	27. 西初石中学校	流山市若葉台５８-２７６	カーブで見通しが悪い場所がある中、スピードを出す車が多い。	センターライン及び減速を促す線の補修。	
120	28. おおたかの森中学校	流山市おおたかの森西２丁目１３-１	歩道の自転車の乗り入れが多い 横断歩道の待ち人数が多い		昨年度、注意喚起のコーンの設置をすることとなったため、引き続き設置により対策を続ける。 【流山警察】市から警察に情報提供。補修・取り締まり等について対策いただくよう依頼済。
121	28. おおたかの森中学校	流山市三輪野山４丁目１０-２３	自動車の走行が多いため、横断の際に危険である	横断歩道の新設について、設置すべきかどうかも踏まえて検討。	
122	29. おおぐろの森中学校	流山市おおたかの森西３丁目6-９	歩道が自転車通学者と歩行者でいっぱいになってしまい、混雑が生じている。小学生と合わせると１０００人以上が通行している。		学校や地域の方により指導や旗振り等により安全対策を続けるが、自転車通行帯を示す矢羽根マークなどの設置等、他に対策できることがあるか検討を続ける。