

高圧洗浄未実施校



※ 西初石小学校は、測定できる校舎南側の側溝は、低い値であることから、高圧洗浄は実施しませんでした。耐震工事の影響範囲の側溝は、工事完了後、放射線量を測定し、必要があれば、高圧洗浄を実施する予定です。

	件名	市内小中学校側溝の高圧洗浄の結果	
	図面名称	西初石小学校測定状況	図面番号
流山市 学校教育部 教育総務課			