



(様式1)


流教施第120号

令和2年 2月12日

文部科学大臣 殿

流山市長

井崎 義治



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

流山市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

流山市教育委員会学校施設課

住所：千葉県流山市平和台1-1-1

電話：04-7157-2755

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年10月1日から令和元年10月31日までの期間

(2) 評価の方法

令和元年10月1日号の「広報ながれやま」及び本市ホームページにおいて、当該期間の施設整備の状況について掲載し、市民等から意見を求めた。
施設整備計画の事後評価に係る意見はなかった。

4. 総合的な所見

非構造部材の耐震化(外壁)及びトイレの洋式化を推進するとともに、今後は校舎等の老朽化に対応するため、学校施設個別施設計画に盛り込み、優先順位及び改修手段を決めて推進していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

防災機能強化事業は、計画事業数9に対して、全て実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造(トイレ)事業は、計画事業数2に対して、実施事業数1となった。
大規模改造(障害)事業は、計画事業数4に対して、実施事業数3となった。
大規模改造(老朽)事業は、計画事業数1に対して、実施事業数0となった。
大規模改造(法令)事業は、計画事業数1に対して、全て実施した。
大規模改造(空調)事業は、計画事業数2に対して、全て実施した。
大規模改造(校内LAN)事業は、計画事業数2に対して、全て実施した。
屋外教育環境(グラウンド)事業は、計画事業数3に対して、全て実施した。
以上から、教育環境の質的な向上を図る整備において、計画事業数15に対して、実施事業数は12事業で、80%の実施率となった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

単独校調理場(新增築)事業は、計画事業数1に対して、全て実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
流山小学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H27.7～H27.11	H27.11		
北部中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H27.7～H27.12	H27.12		
西初石中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	H27.6～H28.1	H28.1		
西初石中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	H27.6～H28.1	H28.1		
おおたかの森小学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	R	H27.7～H27.11	H27.11		
おおたかの森小学校	(4)	09	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	H25.7～H27.3	H27.3		
おおたかの森中学校	(4)	07	大規模改造(校内LAN)	校	R	H27.7～H27.11	H27.11		
おおたかの森中学校	(4)	09	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	H25.7～H27.3	H27.3		
南部中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H28.5～H28.10	H28.10		
東深井中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H28.5～H28.10	H28.10		
長崎小学校	(4)	09	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	H29.6～H29.11	H29.11		
流山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R			実施年度の見直し。	
おおたかの森小学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H25.7～H29.3	H29.3		
北部中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.6～H29.10	H29.10		
南流山中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R			エレベータを必要としなくなった。	
南流山中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	R	H29.4～H29.9	H29.9		
南流山中学校	(4)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H29.4～H29.9	H29.9		
南流山中学校	(2)	36	防災機能強化	校	R	H29.4～H29.11	H29.11		
西初石中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.5～H29.10	H29.10		
八木南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	H30.6～H30.9	H30.9		
八木南小学校	(4)	07	大規模改造(老朽)	屋	S			実施年度の見直し。	
おおたかの森小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6～H30.12	H30.12		

東部中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.7~H30.10	H30.10
南流山中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H30.7~H30.10	H30.10
おおたかの森中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.6~H30.12	H30.12
おおたかの森小学校	—		小校	校	R	H25.7~H28.3	H28.3
おおたかの森中学校	—		中校	校	R	H25.7~H28.3	H28.3
おおたかの森小学校	—		小校	校	R	H25.7~H29.3	H29.3
おおたかの森中学校	—		中校	校	R	H25.7~H29.3	H29.3
おおたかの森小学校	—		小屋	屋	R	H25.7~H29.3	H29.3
おおたかの森中学校	—		中屋	屋	R	H25.7~H29.3	H29.3
小山小学校	—		小校	校	R	H25.7~H29.3	H29.3
南流山小学校(H28工事)	—		小校	校	R	H29.10~H30.3	H30.3
南流山小学校(H29工事)	—		小校	校	R	H29.10~H30.3	H30.3
おおたかの森小学校	—		小校	校	R	H25.7~H30.3	H30.3
おおたかの森中学校	—		中校	校	R	H25.7~H30.3	H30.3
おおたかの森小学校	—		小校	校	S	H29.10~H30.3	H30.3