

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物】

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	流山市立長崎小学校 (管理・普通教室棟(1-1、1-2))	流山市野々下2-10-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CTU・SD=0.58 (ISO=0.70,Z・G・U=1.0)	-	-	-
2	流山市立流山北小学校 (管理・普通教室棟1)	流山市加1-795-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CTU・SD=0.47 (ISO=0.70,Z・G・U=1.0)	-	-	-
3	流山市立西初石小学校 (管理・普通教室棟(1-1、1-2))	流山市西初石4-347	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 CTU・SD=0.47 (ISO=0.70,Z・G・U=1.0)	-	-	-
4	流山市立西深井小学校 (管理・普通教室棟1)	流山市西深井67-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.72 (ISO=0.70,Z・G・U=1.0)	-	-	-
5	流山市立向小金小学校 (管理・普通教室棟1)	流山市向小金3-149-1	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CTU・SD=0.72 (ISO=0.70,Z・G・U=1.0)	-	-	-
6	流山市立八木南小学校 (管理・特別・普通教室棟(1-1、1-2))	流山市芝崎92	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CTU・SD=0.78 (ISO=0.70,Z・G・U=1.0)	-	-	-

集会場、公会堂

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	Royal Garden Palace 柏日本閣	流山市前ヶ崎717	結婚式場	指針第1第二号に定める建築物の耐震診断の方法	Is=0.61 q=2.11	-	-	-