**委託件名**: 流山市立小中学校詳細診断業務 平成30年3月30日 株式会社 相和技術研究所

## 耐力度測定結果一覧表

No	学校名	用途	棟番号	構造	階 数	建築年	延床面積(m²)	(A)構造耐力	(B)保存度	(C)外力条件	耐力度合計
1	八木南小学校	体育館	005	S造	1階	昭和55年	797	96	60	0.93	5357
2	八木北小学校	校舎	002	RC造	3階	昭和42年	1009	85	57	0.93	4506
		校舎	003-1	RC造	3階	昭和46年	941	78	50	0.93	3627
3	江戸川台小学校	校舎	001-1	RC造	2階	昭和40年	778	90	53	0.93	4436
		校舎	001-3	RC造	2階	昭和42年	488	84	52	0.93	4062
		校舎	002-1	RC造	2階	昭和37年	707	90	54	0.93	4520
		校舎	003-1	RC造	2階	昭和34年	1138	100	43	0.93	3999
4	流山小学校	校舎	002	RC造	3階	昭和38年	659	90	47	0.93	3934
		校舎	005	RC造	3階	昭和45年	1133	88	46	0.93	3765
		校舎	010	RC造	3階	昭和47年	766	88	46	0.93	3765
5	東小学校	校舎	001-1	RC造	3階	昭和44年	752	83	54	0.93	4168
		校舎	002	RC造	3階	昭和41年	713	83	60	0.93	4631
6	新川小学校	校舎	001-1	RC造	3階	昭和45年	1405	93	57	0.93	4930
		校舎	002	RC造	2階	昭和42年	1044	98	44	0.93	4010
		校舎	005-1	RC造	3階	昭和49年	808	72	53	0.93	3549
		体育館	006	S造	1階	昭和44年	596	100	62	0.93	5766
7	南流山小学校	体育館	004	S造	1階	昭和58年	767	100	57	0.93	5301
8	鰭ヶ崎小学校	校舎	001	RC造	4階	昭和50年	2671	92	57	0.93	4877
9	東深井小学校	校舎	009	RC造	2階	昭和57年	772	88	70	0.93	5729
10	北部中学校	校舎	001-1,2	RC造	3階	昭和39年	2809	85	52	0.93	4111
11	南部中学校	校舎	800	RC造	2階	昭和48年	327	81	66	0.93	4972
12	八木中学校	校舎	002-1	RC造	3階	昭和46年	1216	99	59	0.93	5432
13	常盤松中学校	校舎	002	RC造	3階	昭和45年	1004	82	46	0.93	3508
		校舎	012	RC造	4階	昭和52年	1883	100	62	0.93	5766
14	東部中学校	校舎	001-1,2	RC造	3階	昭和42年	1950	82	58	0.93	4423
15	南流山中学校	体育館	004	S造	1階	昭和58年	1037	100	57	0.93	5301

建物が構造的に分離しているため、1棟を2つに分けて記載しています。