

令和6年度生涯学習センター点検報告事項

	項目	報告内容
1	特定建造物の定期報告調査・建築設備及び防火設備の定期検査（昇降機を除く建築設備）	非常用照明不点灯
2		楽屋洗面台に詰まり及び配管の破損
3		B棟屋上アスファルト剥離
4		C棟4階男子トイレ・女子トイレ大便器排水不良
5		C棟1・2階男子トイレ、3・4階女子トイレ換気扇カバー無し
6		C棟1・2階男子トイレ、3・4階女子トイレ大便器 フラッシュバルブレバーから漏水
7		C棟屋上防水シートの浮き
8		揚水ポンプから漏水、異音
9		屋上フェンス一部破損
10		冷水機故障
11	特定建造物の定期報告調査・建築設備及び防火設備の定期検査（防火設備）	防火シャッター既存不適格
12	特定建造物の定期報告調査・建築設備及び防火設備の定期検査（昇降機）	昇降路内の耐震対策既存不適格
13		釣合おもりの各部既存不適格
14		ピット内の耐震対策既存不適格
15	自動ドア保守点検	モータの更新推奨
16		自動ドア装置の更新推奨
17		ドアエンジンの更新推奨
18	舞台機構吊物設備保守点検	固定吊用ロープ耐用年数経過
19		操作盤・制御盤耐用年数経過
20		雑幕類全般経年劣化
21		手動分銅棒の交換及び分銅棒の歪み
22		ワイヤロープ耐用年数経過
23		スクリーン、ワイヤロープに不備
24	ホール用音響設備及び照明設備等設備点検	各機器経年劣化
25		音響調整卓入力チャンネル数不足のため入替推奨
26		ワイヤレスマイクシステム経年劣化
27		パワーアンプの接触不良
28		ワイヤレスマイク（タイピンタイプ）経年劣化
29		デジタルエコライザー内部バッテリー不良
30		客席マイクコンセント接触不良
31		ワイヤレスチューナー動作不良
32		MD/CDプレーヤー動作不良
33		電力増幅器出力不安定
34		マスターフェーダ経年劣化
35		グループフェーダ経年劣化
36		プリセットフェーダ経年劣化
37		ボーダーライト経年劣化
38		アッパーホリゾンライト不良
39		ボーダーケーブル部経年劣化
40		ケーブルリール経年劣化
41		クノセンピンスポットライト各種構成部品経年劣化
42	非常用自家発電設備負荷運転試験	30%の負荷をかけたところ15分で緊急停止
43	照度・照明測定	和室にて若干基準値を下回る