

２００８年度（Ｈ２０年度）流山市内の浸水等発生状況

No.	発生箇所		浸水等の状況	発生日	事由
	市区分	字町名			
1	北部	西深井	床下浸水	8. 3 0	集中豪雨
2	北部	西深井	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
3	北部	美原 2 丁目	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
4	北部	美原 1, 4 丁目、江戸川台西 1 丁目	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
5	北部	江戸川台西 3 丁目	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
6	中部	美田	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
7	中部	おおたかの森西 4 丁目	道路冠水、床下浸水 4 7 軒、床上浸水 1 0 軒	8. 3 0	集中豪雨
8	中部	大畔	土砂崩れ	8. 3 0	集中豪雨
9	中部	おおたかの森西 3 丁目	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
10	中部	三輪野山 1、5 丁目	道路冠水、床下浸水 5 1 軒、床上浸水 1 軒	8. 3 0	集中豪雨
11	南部	南流山 3、4、5 丁目	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
12	南部	南流山 3、6 丁目	道路冠水	8. 3 0	集中豪雨
13	南部	長崎 1 丁目	道路冠水（深さ 3 0 センチ）、床下浸水	8. 3 0	集中豪雨
14	南部	野々下 6 丁目	道路冠水（深さ 7 0 センチ）	8. 3 0	集中豪雨
15	南部	野々下 5、6 丁目	道路冠水（深さ 5 0 センチ）	8. 3 0	集中豪雨
16	東部	松ヶ丘 6 丁目	床下浸水 1 5 軒、床上浸水 1 軒	8. 3 0	集中豪雨

２００８年度（Ｈ２０年度）流山市内の浸水等発生状況

No.	発生箇所		浸水等の状況	発生日	事由
	市区分	字町名			
17	東部	名都借	道路冠水	８．３０	集中豪雨
18	東部	前ヶ崎	道路冠水	８．３０	集中豪雨
19	東部	前ヶ崎	土砂崩れ	８．３０	集中豪雨
20	東部	前ヶ崎	道路冠水、床下浸水５軒、床上浸水２軒	８．３０	集中豪雨
21	東部	名都借	土砂崩れ	８．３０	集中豪雨
22	東部	前ヶ崎	道路冠水（深さ４０センチ）	８．３０	集中豪雨
23	東部	松ヶ丘２丁目	道路冠水	８．３０	集中豪雨
24	東部	向小金１丁目	道路冠水（深さ３０センチ）	８．３０	集中豪雨
25	東部	向小金２丁目	道路冠水、床上浸水１１軒	８．３０	集中豪雨