

年度別耐震補強事業計画表

市では、児童・生徒の生命を守り、災害時には避難場所となる学校の安全性を確保するため、耐震診断及び診断結果を受けての補強工事に関わる計画を策定し、平成23年度までにすべての校舎・体育館の耐震補強を完了すべく、計画的に耐震補強工事を進めています。

(対象は、非木造で2階以上、または延べ面積200㎡を越える棟となります。)

国土交通省の基準では、構造体の耐震性能を表す構造耐震指標(Is値)が0.6以上で地震の振動や衝撃に対して倒壊、崩壊の危険性が低いとされていますが、文部科学省では、学校については公共施設としての重要性から同0.7以上の耐震性を求めています。

なお、耐震補強工事については、原則として夏休みを中心に工事を進めていくこととなりますので、周辺地域の皆さまには、ご理解、ご協力をお願いします。

番号	学校名	建築年度	用途	棟番号	棟名	最小のIs値	構造	階数	床面積㎡	診断年度	補強設計年度	補強計画年度	補強完了年度
1	北部中	45	屋体	5-1	体育館	0.35	S	1	925	13	14	15	15
1	東部中	41	校舎	1-1	管理・普通教室棟	0.39	R	3	497	14	15	16	16
2	東部中	41	校舎	1-2	管理・普通教室棟	0.39	R	3	1,453	14	15	16	16
3	東部中	48	校舎	9	普通教室棟	0.44	R	3	826	14	15	16	16
4	東部中	52	校舎	11	普通教室棟	0.44	R	3	1,224	14	15	16	16
5	流山小	44	校舎	5	普通教室棟	0.39	R	3	1,133	13	15	16	16
6	流山小	46	校舎	10	普通教室棟	0.39	R	3	766	13	15	16	16
1	新川小	45	校舎	1-1	管理・特別・普通教室棟	0.311	R	3	1,405	14	16	17	17
2	常盤松中	44	校舎	2	普通・特別教室棟	0.23	R	3	1,004	14	16	17	17
3	東深井小	49	校舎	1-1	管理・特別・普通教室棟	0.37	R	4	2,270	13	16	17	17
4	東深井小	53	校舎	1-2	管理・特別・普通教室棟	0.37	R	4	313	13	16	17	17
5	北部中	38	校舎	1-1	管理・普通教室棟	0.23	R	3	1,533	13	16	17	17
6	北部中	38	校舎	1-2	管理・普通教室棟	0.23	R	3	1,276	13	16	17	17
7	北部中	47	校舎	7-1	普通・特別教室棟	0.346	R	3	1,202	13	15	17	17
1	江戸川台小	44	校舎	3-3	普通・特別教室棟	0.259	S	2	640	15	17	18	18
2	江戸川台小	34	校舎	3-1	普通・特別教室棟	0.38	R	2	1,177	15	17	18	18
3	江戸川台小	37	校舎	2-1	管理・普通教室棟	0.53	R	2	813	15	17	18	18
4	江戸川台小	39	校舎	1-1	普通教室棟	0.56	R	2	778	15	17	18	18
5	江戸川台小	41	校舎	1-3	普通教室棟	0.56	R	2	488	15	17	18	18
6	八木北小	41	校舎	2	管理・普通教室棟	0.25	R	3	1,007	14	17	18	18
1	東小	55	校舎	17	普通・特別教室棟	0.24	R	4	2,077	16	18	19	19
2	新川小	55	校舎	15	通路棟	0.07	S	3	155	16	18	19	19
3	新川小	41	校舎	2	普通教室棟	0.43	R	2	1,048	16	18	19	19
4	新川小	43	屋体	6-1	体育館	0.2	S	1	583	16	18	19	19
5	新川小	55	校舎	16	配膳室	0.27	S	3	82	16	18	19	19
6	新川小	48	校舎	5	普通・特別教室棟	0.39	R	3	912	16	18	19	19
7	流山小	38	校舎	2	普通教室棟	0.29	R	3	669	13	18	19	19
8	流山小	54	屋体	14	体育館	0.32	S	1	745	16	18	19	19
9	東深井小	50	屋体	4	体育館	0.41	S	2	738	16	18	19	19
10	東深井中	52	屋体	7	体育館	0.28	S	1	868	16	18	19	19
1	南部中	50	屋体	11	体育館	0.343	S	1	921	16	19	20	20
2	鱈ヶ崎小	49	校舎	1	管理・普通教室棟	0.362	R	4	2,671	14	19	20	20
3	鱈ヶ崎小	51	校舎	5	普通教室棟	0.371	R	4	1,612	14	19	20	20
4	八木中	55	校舎	5	特別教室棟	0.38	R	3	1,697	16	19	20	20
5	八木中	45	校舎	2-1	管理・普通教室棟	0.42	R	3	1,216	14	19	20	20
6	八木中	55	校舎	2-2	管理・普通教室棟	0.42	R	3	195	14	19	20	20
7	東部中	45	屋体	4-1	体育館	0.29	S	2	786	15	19	20	20
8	向小金小	51	校舎	1	管理・普通教室棟	0.4	R	4	3,396	15	19	20	20
1	新川小	55	校舎	14	特別教室棟	0.47	R	3	545	16	20	21	21
2	長崎小	52	校舎	1	管理・普通教室棟	0.4	R	4	3,071	16	20	21	21
3	八木南小	54	校舎	1-1	管理・特別・普通教室棟	0.38	R	4	3,578	16	20	21	21
4	八木南小	54	校舎	1-2	管理・特別・普通教室棟	0.38	R	4	556	16	20	21	21
5	西初石小	51	校舎	1-1	管理・普通教室棟	0.44	R	4	1,702	15	20	21	21
6	西初石小	51	校舎	1-2	管理・普通教室棟	0.44	R	4	1,685	15	20	21	21
7	西深井小	53	校舎	1	管理・普通教室棟	0.35	R	4	3,351	16	19	21	21
8	西深井小	54	屋体	6	体育館	0.07	S	1	751	16	19	21	21
9	八木中	50	校舎	1-1	普通教室棟	0.67	R	3	876	16	20	21	21
10	八木中	55	校舎	1-2	普通教室棟	0.67	R	3	144	16	20	21	21
11	八木中	55	校舎	3	通路棟	0.31	R	3	257	16	20	21	21
12	小山小	53	校舎	1	管理・普通教室棟	未診断	R	4	2,969	未診断	H21移転に伴う解体		21解体
13	小山小	53	屋体	6	体育館	未診断	S	1	766	未診断	H21移転に伴う解体		21解体
1	東小	40	校舎	2	管理・特別教室棟	0.37	R	2	708	16	21	22	22
2	東小	43	校舎	1-1	普通・特別教室棟	0.37	R	3	784	16	21	22	22
3	東小	45	校舎	10	普通教室棟	0.53	R	3	892	16	21	22	22
4	常盤松中	51	校舎	12	管理・普通教室棟	0.39	R	4	1,888	15	21	22	22
5	南部中	53	校舎	16	普通・特別教室棟	0.6	R	2	1,795	16	21	22	22
6	南部中	47	校舎	9-1	管理棟	0.44	R	3	2,691	14	21	22	22
7	南部中	52	校舎	14	普通教室棟	0.57	R	3	786	16	21	22	22
8	長崎小	54	校舎	9	普通教室棟	0.51	R	4	1,012	16	21	22	22
9	流山北小	53	校舎	1	管理・普通教室棟	0.49	R	4	3,335	16	21	22	22
10	東深井中	51	校舎	2	普通・特別教室棟	0.57	R	3	1,779	15	21	22	22
11	東深井中	51	校舎	1-1	管理・普通教室棟	0.3	R	4	130	15	21	22	22
12	東深井中	51	校舎	1-2	管理・普通教室棟	0.3	R	4	1,612	15	21	22	22
13	八木北小	49	校舎	12	普通教室棟	0.71	R	3	849	16	21	22	22
14	八木北小	45	校舎	3-1	普通教室棟	0.6	R	3	941	14	21	22	22
1	鱈ヶ崎小	51	屋体	4	体育館	0.6	S	1	738	16	22	23	
2	向小金小	52	屋体	6	体育館	0.6	S	1	741	16	22	23	
3	西初石小	52	屋体	6	体育館	0.6	S	1	762	16	22	23	
4	長崎小	53	屋体	7	体育館	0.62	S	1	754	16	22	23	
5	流山北小	54	屋体	6	体育館	0.41	S	1	751	16	20	23	
6	八木北小	45	屋体	10-1	体育館	0.41	S	1	678	16	20	23	
7	八木中	56	屋体	11	体育館	0.43	S	1	1,015	16	20	23	
8	東小	42	屋体	9	体育館	0.35	S	1	567	16	22	23解体	
9	八木中	46	屋体	9	体育館		S	2	653	優先度評価	22	23解体	
10	八木中	40	校舎	4-1	普通・特別教室棟	0.13	S	2	600	15	20	23解体	
11	江戸川台幼	39	園舎	1	保育棟	0.06	S	1	360	21	21	22-23改築	

(表に掲載されていない学校建物は、新耐震設計基準で設計されているか、建替え等の計画がある建物です。)

平成21年12月1日現在の耐震化率(昭和57年以降の建築物を含む) 78.0%:幼稚園を除く