

H18～H20耐震補強・大規模改造事業(実績)一覧

番号	学校名	建築年度	用途	棟番号	棟名	最小のIs値	構造	階数	床面積 m ²	診断年度	補強設計年度	補強年度	備考
1	江戸川台小	44	校舎	3-3	普通・特別教室棟	0.259	S	2	640	15	17	18	H18実施
2	江戸川台小	34	校舎	3-1	普通・特別教室棟	0.38	R	2	1,177	15	17	18	H18実施
3	江戸川台小	37	校舎	2-1	管理・普通教室棟	0.53	R	2	813	15	17	18	H18実施
4	江戸川台小	39	校舎	1-1	普通教室棟	0.56	R	2	778	15	17	18	H18実施
5	江戸川台小	41	校舎	1-3	普通教室棟	0.56	R	2	488	15	17	18	H18実施
6	八木北小	41	校舎	2	管理・普通教室棟	0.25	R	3	1,007	14	17	18	H18実施
1	東小	55	校舎	17	普通・特別教室棟	0.24	R	4	2,077	16	18	19	H19実施
2	新川小	55	校舎	15	通路棟	0.07	S	3	155	16	18	19	H19実施
3	新川小	41	校舎	2	普通教室棟	0.43	R	2	1,048	16	18	19	H19実施
4	新川小	43	屋体	6-1	体育館	0.2	S	1	583	16	18	19	H19実施
5	新川小	55	校舎	16	配膳室	0.27	S	3	82	16	18	19	H19実施
6	新川小	48	校舎	5	普通・特別教室棟	0.39	R	3	912	16	18	19	H19実施
7	流山小	38	校舎	2	普通教室棟	0.29	R	3	669	13	18	19	H19実施
8	流山小	54	屋体	14	体育館	0.32	S	1	745	16	18	19	H19実施
9	東深井小	50	屋体	4	体育館	0.41	S	2	738	16	18	19	H19実施
10	東深井中	52	屋体	7	体育館	0.28	S	1	868	16	18	19	H19実施
11	八木中	54	校舎	4-1	普通・特別教室棟	0.13	S	2	600	15	20	解体	H23解体予定
1	南部中	50	屋体	11	体育館	0.343	S	1	921	16	19	20	H20実施
2	鱈ヶ崎小	49	校舎	1	管理・普通教室棟	0.362	R	4	2,671	14	19	20	H20実施
3	鱈ヶ崎小	51	校舎	5	普通教室棟	0.371	R	4	1,612	14	19	20	H20実施
4	八木中	55	校舎	5	特別教室棟	0.38	R	3	1,697	16	19	20	H20実施
5	八木中	45	校舎	2-1	管理・普通教室棟	0.42	R	3	1,216	14	19	20	H20実施
6	八木中	55	校舎	2-2	管理・普通教室棟	0.42	R	3	195	14	19	20	H20実施
7	東部中	45	屋体	4-1	体育館	0.29	S	2	786	15	19	20	H20実施
8	西深井小	53	校舎	1	管理・普通教室棟	0.38	R	4	3,351	16	19	20	H21実施予定:周辺道路整備と整合させるため
9	西深井小	54	屋体	6	体育館	0.41	S	1	751	16	19	20	H21実施予定:周辺道路整備と整合させるため
10	向小金小	51	校舎	1	管理・普通教室棟	0.4	R	4	3,396	15	19	20	H20実施