



生まれ変わった大堀川



整備前の大堀川は、生活排水の流れ込みによる水質の悪化や、大雨による氾濫などの問題を抱えていました。隣接する近隣公園と一体的な整備を推進するため、専門家や地域住民との協働による整備計画づくりを進め、治水機能、環境機能を有する「大堀川防災調節池」と「大堀川水辺公園」が完成しました。大堀川は、周辺地域を水害から守り、また、水辺を活かした憩いの空間に生まれ変わりました。

詳しくはスマホでGO!



大堀川整備前の水路



植樹祭

