

2014年度（H26年度）流山市内の浸水等発生状況

No.	発生箇所		浸水等の状況	発生日	事由
	市区分	字町名			
1	北部	西深井	道路冠水（深さ10～30センチ）	10.6	台風18号
2	北部	東深井	道路冠水	10.6	台風18号
3	北部	東深井	道路冠水（深さ15センチ）	10.6	台風18号
4	北部	駒木台、青田	道路冠水（深さ15センチ）	10.6	台風18号
5	北部	東初石1、2丁目	道路冠水（深さ15センチ）	9.11 10.6	集中豪雨 台風18号
6	中部	東初石4丁目	道路冠水（深さ20センチ）	10.6	台風18号
7	中部	おおたかの森北3丁目、美田	道路冠水（深さ20センチ）	9.11 10.6	集中豪雨 台風18号
8	中部	駒木	道路冠水（深さ10センチ）	9.11	集中豪雨
9	中部	おおたかの森西4丁目	道路冠水（深さ5センチ）	10.6	台風18号
10	中部	三輪野山1丁目	道路冠水（深さ5センチ）	9.11	集中豪雨
11	南部	野々下2丁目	道路冠水（深さ30センチ）	10.6	台風18号
12	東部	名都借	道路冠水（深さ10センチ）	10.6	台風18号