

２０１６年度（Ｈ２８年度）流山市内の浸水等発生状況

No.	発生箇所		浸水等の状況	発生日	事由
	市区分	字町名			
1	北部	西深井	道路冠水（深さ３０センチ）	８．２２	台風９号
2	北部	美原２丁目	道路冠水（深さ５センチ）	８．２２	台風９号
3	北部	江戸川台東３丁目	道路冠水（深さ２０センチ）	８．２２	台風９号
4	北部	江戸川台東１丁目	道路冠水（深さ３０センチ）	８．２２	台風９号
5	北部	駒木台	道路冠水（深さ５～１０センチ）	８．２２	台風９号
6	北部	江戸川台西３丁目	道路冠水（深さ１０センチ）	８．２２	台風９号
7	北部	東初石２丁目	道路冠水（深さ１５センチ）	８．２２	台風９号
8	中部	美田	道路冠水（深さ３０センチ）	８．２２	台風９号
9	中部	おおたかの森西４丁目、おおたかの森北２丁目	道路冠水（深さ１０センチ）	８．２２	台風９号
10	中部	おおたかの森西４丁目	道路冠水（深さ５センチ）	８．２２	台風９号
11	南部	芝崎	道路冠水（深さ１０センチ）	８．２２	台風９号
12	東部	向小金２丁目	道路冠水（深さ５センチ）	８．２２	台風９号