

2019年度（令和元年度）流山市内の浸水等発生状況

No.	発生箇所		浸水等の状況	発生日	事由
	市区分	字町名			
1	北部	西深井	道路冠水	5. 2 1	集中豪雨
2	北部	西深井	道路冠水（深さ5～10センチ）	5. 2 1 9. 9 10. 1 2	集中豪雨 台風15号 台風19号
3	北部	東深井	道路冠水（深さ10センチ）	10. 1 2	台風19号
4	北部	青田	道路冠水（深さ10センチ）	10. 1 2	台風19号
5	北部	江戸川台東1、2、3丁目	道路冠水（深さ10センチ）	5. 2 1	集中豪雨
6	北部	北	道路冠水	5. 2 1	集中豪雨
7	中部	下花輪	道路冠水（深さ10～20センチ）	10. 1 2	台風19号
8	中部	駒木	道路冠水（深さ10～25センチ）	10. 1 2 10. 2 5 1. 2 9	台風19号 集中豪雨 集中豪雨
9	中部	おおたかの森東2丁目、おおたかも森南1、3丁目	道路冠水（深さ10センチ）	10. 2 5	集中豪雨
10	中部	三輪野山5丁目	道路冠水	10. 1 2	台風19号
11	中部	三輪野山1丁目	道路冠水（深さ10センチ）	10. 1 2	台風19号
12	中部	三輪野山1丁目	道路冠水（深さ10センチ）	10. 1 2	台風19号
13	南部	宮園、思井、芝崎	道路冠水（深さ5～50センチ）	9. 9 10. 1 2 10. 2 5	台風15号 台風19号 集中豪雨
14	南部	大字鰯ヶ崎	道路冠水	10. 2 5	集中豪雨
15	南部	南流山3丁目	道路冠水（深さ15センチ）	10. 1 2	台風19号
16	東部	前ヶ崎	道路冠水（深さ15センチ）	9. 9	台風15号