

# 流山小学校

## 平和台駅からミスターパチンコを繋ぐ道路

### 《箇所番号1》

通行する児童数に対し歩道の幅が狭い為、歩道からはみ出す児童もいる。車もスピードが出ており危険。歩道の幅を広げたり、車が徐行できる対策を立てていただきたい。

### 【対策内容】

【道路管理課】児童が車道に飛び出ないように踏切内に白線を引く。踏切手前にガードポールを設置する。パチンコ店付近の交差点に乱横断防止のガードポールを設置する。



対策前



対策前

拡大図



改善後



改善後

# 八木南小学校

東葛病院から宮園三丁目を通過して松戸に  
抜ける昨年開通した道路

《箇所番号2》

横断歩道部分に凹凸が生じており、安全な通行  
に支障がある。

【対策内容】

【流山区画整理事務所】 交差点の段差がある部  
分の補修を行う。

対策前



改善後





# 八木北小学校

## 《箇所番号3》

通学路として横断する児童が年々増加する中、登下校時に通過する交通量が多いにもかかわらず、歩行者からの見通しが悪く大変危険な状況である。

# 美田69番地の187先 (美田桜並木通り) 十字路

## 【対策内容】

【道路管理課】交差点に横断箇所のカラー舗装、外側線等の路面標示、ガードポールの設置を講じる。

## 対策前



## 改善後





# 八木北小学校

## 駒木台109番地先 (八木北保育園入口) 歩道の横断

### 《箇所番号4》

登下校時、歩道を歩行している児童が横断する際、保育園の送迎で慌てている保護者の車両と接触しそうになることが多く危険である。

### 【対策内容】

【道路管理課】減速マークと横断者注意の路面標示を行う。

【柏土木事務所】県道の歩道に足跡マークを標示する。





# 八木北小学校

《箇所番号5》

登下校時、歩道を歩行している児童が横断する際、保育園の送迎で慌てている保護者の車両と接触しそうになることが多く危険である。

## 駒木台192番地の8先 (八木北保育園入口) 歩道の横断

【対策内容】

【道路管理課】歩道に足跡マークを標示する。  
車道の外側線を引き直す。

対策前



改善後





# 新川小学校

## 特別養護老人ホーム花のいろ前の交差点

### 《箇所番号6》

当交差点は、通学時間帯に特別養護老人ホーム花のいろへの出入りの車及び、中野久木保育所駐車場へ行き来する車が多い。現在は、交差点に車の停止線も無い状況であり、地域の方が横断中の旗を持ち、誘導を行っている場所である。

### 【対策内容】

【警察】横断歩道の設置を検討する。  
横断歩道の設置の承認が下りなければ、別の安全対策を行う。→対象道路に該当しないため、設置が困難であり、道路管理課による対策とした。

【道路管理課】ラバーポールの設置、路面標示を行う。

### 対策前



### 改善後





# 新川小学校

《箇所番号7》

「スクールゾーン」路面標示を希望（自治会から道路管理課へ要望有）

対策前



# ひまわり幼稚園付近

【対策内容】

【道路管理課】スクールゾーンの路面標示を行う。

改善後





# 東小学校

流山市西松ヶ丘1-37-1

《箇所番号8》

交通量が多い。  
歩行者に気づくのが遅くひやっとする運転  
手も見かける。

【対策内容】

【道路管理課】巻き込み線、ドット線、  
T字の路面標示を行う。

対策前



改善後





# 東小学校

流山市向小金1-241-1

《箇所番号9》  
歩行者通路、車道ともに青信号になるため危険。

【対策内容】  
【東小学校】児童へ指導する。

対策前

安全指導報告



交差点の南側（松戸方面）の横断歩道を使用せず、北側（柏方面）の横断歩道を使用するよう、指導済み。



# 江戸川台小学校

《箇所番号10》

自転車や車がスピードを出して通ることが多い。見通しが悪くて危険。

対策前



# 9号公園周辺道路

【対策内容】

【江戸川台小学校】学校から児童へ指導する。

安全指導報告

自転車や車がスピードを出して通ることが多い。見通しが悪くて危険なので、注意することを指導済み。



# 江戸川台小学校

## 江戸川台東2丁目 さくら歯科～日東ホームまでの道路

《箇所番号11》

反対側にしか歩道がなく、白線の内側を歩いているが、車との距離が近い。スピードを出した車が多くて危険。

【対策内容】

【道路管理課】減速ドットの路面標示を行う。

対策前



改善後





# 江戸川台小学校

このす台367-2付近

《箇所番号12》

- ①ミラーのくもり対応
- ②視界を妨げる植栽への対応
- ③ハンプ対応

【対策内容】

【道路管理課】 停止線の手前に強調線と注意喚起の路面標示を行う。

対策前



改善後





# 東深井小学校

流山市東深井871-35

《箇所番号13》

歩道なく狭いところにグリーンベルトを設置していただいておりますが、グリーンベルトの塗装が消えてきており、車の方も意識しなくなってきていて危険である。

【対策内容】

【道路管理課】グリーンベルトの路面表示の補修を行う。

対策前



改善後





# 鱒ヶ崎小学校

《箇所番号14》

この付近の歩道は自転車通行可のため、歩道橋に向かう児童の列と駅へ向かう自転車が交錯してしまい非常に危険。

# 南流山駅入口交差点の歩道

【対策内容】

【道路管理課】歩道に「歩行者優先」の路面標示を行う。

対策前



改善後





# 鱈ヶ崎小学校

## 鱈ヶ崎小学校入口交差点から、小学校へ向かう道路

《箇所番号15》

停止線及び通学路の道路表示がほぼ消えている。

【対策内容】

【道路管理課】 路面標示の補修を行う。

対策前



改善後





# 鰭ヶ崎小学校

## 鰭ヶ崎1305付近の交差点 (フレンドパーク千葉流山鰭ヶ崎TP駐車場前)

《箇所番号16》

登校時には交通量も多く見通しが悪い。児童の横断があることを運転者に大きく周知する必要がある。

【対策内容】

【道路管理課】横断歩道の線を1本消去する。  
横断歩道付近にポールを設置する。  
【鰭ヶ崎小学校】児童へ指導する。

対策前



改善後



安全指導報告

横断歩道のうち、なるべく交差点の反対側を横断するように指導済み。



# 鱈ヶ崎小学校

# 丸源ラーメン～鱈ヶ崎小の道路

《箇所番号17》

歩行者用のスペースがあるが信号待ちの車があると、そのエリアに入ってしまう為、接触の危険性がある。

【対策内容】

【道路管理課】スクールゾーンの路面標示の補修を行う。

対策前



改善後





# 小山小学校

《箇所番号18》

歩行者注意の文字はあるが、その先に歩道と車道があることが見えづらい。  
遠くからの場合だとなお見えづらく、危険。

## おおたかの森東二丁目5番地の3 つくばエクスプレス沿いの道路

【対策内容】

【道路管理課】クリエイト交差点から正門方面の道路は、多くの児童が横断する道路であるため、横断者がいることが車からわかりやすいようにカラー舗装を行う。

【小山小学校】児童へ指導する。

対策前



改善後



安全指導報告

児童へ、この場所は注意が必要な箇所であるという認識をもたせる指導済み。



# 長崎小学校

流山市野々下3丁目795-3  
セブンイレブン前交差点

《箇所番号19》

- 横断歩道の白いラインが薄くなってきている。
- 特に登校時刻の歩行者及び車の量が多く危険であると感じる。

【対策内容】

【警察】横断歩道、停止線の引き直し。

対策前



改善後





# 流山北小学校

《箇所番号20》

道路上の歩行者用ラインと「通学路」の文字が消えているため安全面ラインの引き直しをお願いしたい。登校時の車の往来が多く危険である。

# 加4丁目1-4付近

【対策内容】

【道路管理課】外側線とグリーンベルトの路面標示復旧。「通学路」路面標示の補修。

対策前



改善後





# 西深井小学校

西深井597-1  
(JAとうかつ中央運河支店 信号付近)

## 《箇所番号21》

この付近は、抜け道として交通量が非常に多いため、非常に危険である。児童は右側歩行をしているが、信号機が反対側にあるため、一度、道路を横断しなければならず危険である。

## 【対策内容】

### 【道路管理課】

- ・児童の動線上にあるガードパイプを撤去し、動線に沿って外側線を引く。(車の速度を抑えるようドライバーに意識させる。)
- ・ガードパイプの代わりにラバーポールを立てる。





# 南流山小学校

## 神明堀沿いの道路から南流山郵便局付近

《箇所番号22》

登下校で通る児童が多い場所ではあるが、道路標識が薄くなっているなので修理していただきたい。

【対策内容】

【道路管理課】 交差点の区画線の補修を行う。

対策前



改善後





# 南流山小学校

# 和菓子屋吉兆庵付近交差点

## 《箇所番号23》

小学生と登下校が重なる時間帯に信号待ちの列が大きく広がらざるをえない形となり、自動車・自転車の行き来も多く危険である。

## 【対策内容】

【道路管理課】No.23の信号のある交差点の1つ南側の通りにおいて、交差点に入る手前に注意喚起の路面標示を行う。

## 対策前



## 改善後





# おおたかの森小学校

市野谷256

シャンティーおおたかの森Ⅰ前の交差点

## 《箇所番号24》

新設校建設地のため、工事車両の通過が多いが、ガードレールがないところが通学路となっている。

## 【対策内容】

【道路管理課】既に、外側線の移設と、ポールの設置を実施済み。

【おおたかの森小学校】児童へ指導する。

## 対策済



## 安全指導報告

その道を通らなくても通学可能な児童に関しては、通りに出ず、住宅街の中を通るように指導済み。



# 市野谷562

## おおたかの森小学校 慶応市野谷保育園とスターバックスコーヒーのT字路

### 《箇所番号25》

見通しが悪く車の往来が増加してきているが、一時停止線がない。

### 【対策内容】

【道路管理課】歩道に足跡マークを設置する。また、車道に「横断者注意」等の路面標示を行う。

対策前



対策前



改善後



改善後





## おおたかの森小学校

《箇所番号26》

児童生徒多いため。

## おおたかの森小・中学校前交差点

【対策内容】

【警察】歩車分離式の信号を検討する。もしできなければ、歩行者用信号の青の秒数を延ばすことを検討する。

対策前



改善後

令和5年1月  
歩車分離式の信号設置済み。



# おおぐろの森小学校

# おおたかの森西四丁目1番地から2番地付近

《箇所番号27》

歩者分離がされていないため、車両が児童のそばを通行している。車両の往来も多い。

【対策内容】

【道路管理課】 外側線とグリーンベルトを引く。  
【おおぐろの森小学校】 児童へ指導する。

対策前



改善後



安全指導報告

児童へ、グリーンベルトの上を歩くように指導済み。



## おおぐろの森小学校

《箇所番号28》

森が一般開放され、連れ込みの危険がある。

対策前



## おおぐろの森散策路入り口付近

【対策内容】

【コミュニティ課】防犯灯の設置をする。

改善後





# おおぐろの森小学校

おおたかの森北1丁目12番地から  
おおたかの森北2丁目50番地方面に  
横断する都市軸道路の横断信号

## 《箇所番号29》

都市軸幅は広いのに、横断時間が短く、児童が横断する時間がなく信号機が切り替わってしまう。

## 【対策内容】

【おおぐろの森小学校】児童へ指導する。

## 安全指導報告

児童に横断時の注意等を指導済み。

## 対策前

