




修理前の土蔵




屋根の解体調査



土蔵の構造




土蔵の骨組み例



土蔵小舞下地詳細



壁の解体調査



↑ 小舞竹



柱だけになった状態



折釘の構造



窓の構造 (窓も土で作られている)

↓ モルタル壁の撤去



↓ 中塗り壁



大津締 (漆喰壁)



曳家の痕跡



↓ 荒壁の撤去と小舞竹

屋根と梁の修理



修理前



↓ 修理中



修理後